

Stavba : Střední škola chovu koní a jezdeckví, Kladruby nad Labem
Objekt : SO.01 Oprava zařízení plynové kotelny
Část : D.1.1 Stavební
Stupeň PD : Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Z.č.3952.00/15



PPP, spol. s r.o.
Masarykovo nám. 1544
530 02 Pardubice

tel.: +420 466 530 221 fax: +420 466 530 227 e-mail: info@pppczech.cz www.pppczech.cz

Investor : Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Stavba : **Střední škola chovu koní a jezdeckví**
Kladruby nad Labem
Objekt : **SO.01 Oprava zařízení plynové kotelny**
Část : D.1.1 Stavební
Stupeň PD : Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Revize DPS 12/2019
Zakázka číslo : 3952.00/15

SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1_1.11

Písemnosti	v.č.	formát
Seznam příloh a technická zpráva	D.1.1_1.11	2 A4
Výkaz výměr	D.1.1_1.12	11 A4
Písemnosti celkem		13 A4

Výkresová část	v.č.	verze	formát
Půdorys plynové kotelny	D.1.1_2.11		6 A4
Výkresová část celkem			6 A4

„Dokumentací pro provádění stavby“ (DPS) je řešen objekt „SO.01 Oprava zařízení plynové kotelny“ v rámci stavby „Střední škola chovu koní a jezdeckví, Kladruby nad Labem (SŠ)“ – Oprava zařízení plynové kotelny“.

Cílem dokumentace je celková oprava zařízení stávající plynové kotelny:

- odstranění havarijního stavu stávajících plynových kotlů – náhrada stávajících ocelových plynových kotlů s přetlakovými hořáky za nové plynové kotle v kondenzačním režimu – zekonomičtění provozu
- posunutí zdroje tepla z hlediska Vyhlášky č.91/1993 Sb. a ČSN 07 0703 z kotelny II. kategorie do kotelny III. kategorie.

Stavební úpravy – REVIZE DPS 12/2019

Stavební úpravy jsou podrobněji popsány ve výkresové příloze půdorysu kotelny –

některé práce byly již provedeny v rámci havarijní opravy kotelny – poznámky 1-2-3

Součástí stavebních úprav je:

- 1) ~~rozšíření stávající niky pro uzávěr ZP na fasádě do nových rozměrů (dle PD-ZTI)~~
– již bylo provedeno v rámci havarijní opravy kotelny
- 2) ~~prostup ve fasádě nade dveřmi pro přívod větracího vzduchu (dle PD-VZT), zrušení větrací žaluzie v dvořním křídle~~
– již bylo provedeno v rámci havarijní opravy kotelny
- 3) ~~prostup ve fasádě (dle PD-VZT)~~
– již bylo provedeno v rámci havarijní opravy kotelny

4) prostupy ve fasádě (5 ks) pro přívod spalovacího vzduchu

5) úpravy na komínovém tělese:

- otevření jednoho komínového průduchu v patě komínového tělesa pro osazení patního kolene plastové vložky komínu (šířka 500 mm, výška 1.000 mm)
- zpětné zazdění výše uvedeného otvoru po osazení patního kolene, vyvločkování komínu (v části UT)

6) nové lokální oplechování ústí komínu po osazení krytu šachty vyústění plastové vložky komínu DN315

7) vybílání celého prostoru plynové kotelny