


[illegible]

	Stávající zdivo a konstrukce ponecháváné.
	Stávající deformace nosné konstrukce prosklené stěny.
	Oprava stávající prosklené stěny – podrobněji viz výkres S002 – Prosklená stěna jih – řez, pohledy.
	Oprava stávajícího proskleného zábradlí schodišťové mezipodesty – podrobněji viz výkres S002 – Prosklená stěna jih – řez, pohledy a výkres S002 – Prosklené stěny jih a sever – detail zábradlí.
	Oprava krytiny z měděného plechu odstraniv v celém rozsahu, vyčistit podklad od zkorodovaných částí okna, prachu a dalších nečistot, a provést novou krytinou z měděného svítkového plechu tl. 0,6 mm jako tvarovou repliku podle původního řešení, včetně odtokového žebra a chrániče nad žlabovým kotelkem. Stávající žlabový kotelík se svodem a navazující okenní parapet nejsou se stávající krytinou propojeny, lze je zachovat bez úpravy.

HEMA PŮVODNÍ ČÁSTI BUDOVY

1:500

[illegible]

 SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK SKRIBOUPA 447/9 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 252 23 111 DIČ: CZ25223111 mobil 775 777 810 e-mail: info@inreco.cz		KRAJ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBJEDNATEL AKCE		PARDUBICKÝ PARDUBICE 717657 PARDUBICE KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE		ČÍSLO PARÉ		
AUTOR VED. PROJ. ZOD. PROJ. KONTROLA SPOLUPRÁCE		ING. PETR ROHLÍČEK ING. JAN ČERNÝ ING. PETR ROHLÍČEK		SPŠPS PARDUBICE OPRAVA PROSKLENÝCH STĚN BUDOVY A VITRAŽÍ		STUPEN FORMÁT MĚR. DATUM		DPS 4 x A4 1:50 03/2015
VÝKRES		S002 – PROSKLENÁ STĚNA SEVER – PŮDORYS		PROF. VÝK.Č.		D.1.1. 2.3.		