

LEGENDA MATERIÁLU

- Stávající svislé konstrukce - plná cihla
- Tepelná izolace XPS  $\lambda=0,036$  W/(m.K) - tl. 140 mm
- Humozní vrstva zeminy
- Kamenivo fr. 0-32
- Betonová zámková dlažba/betonová dlažba 500x500x50 mm
- Zpětný zához výkopu vytěženou zeminou - zhutněno
- Drcené kamenivo fr. 0-63
- Kladecí vrstva - fr. 2-5 (4-8)
- Oprava střešní krytiny - asfaltový pás

LEGENDA SKLADEB


<b>ST2 - STŘECHA SPOJOVACÍHO KRČKU</b>	<b>TL (MM)</b>
1. Nový hydroizolační těžký asfaltový pás	5
2. Stávající skladba střechy vč. asfaltových pásů	
5. Stávající železobetonové panely	200

Revize	Popis	Kreslil	Datum

Dokumentace pro provádění stavby

*Bezdíček L.*

Souřadnicový systém JTSK  
Výškový systém B.p.v. ±0,000 = 221,07 m n.m. (PB = stávající kanalizační šachta = 219,31)  
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat  
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

Vypracoval Průcha T., DiS.	Zodp. projektant Ing. Bezdíček L.	Technická kontrola	 <b>prostav s.r.o.</b> Na Kopci 316, 530 02 Mladá Boleslav IČ 288 10 180, DIČ CZ 288 10 180 tel. 776 855 581, bezdicek@lb.cz, www.lb.cz
Kreslil Ing. Bezdíček L.			
Investor Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice - Staré město, 530 02 Pardubice			
Akce Gymnázium a grafická SOŠ Přelouč - rekonstrukce střech a sanace suterénu K. ú. Přelouč, parc. č. st. 1044, parc. č. 905/12, 905/24			
Obsah výkresu Řez D-D - nový stav			formát 8 x A4
			datum 11/2024
			účel DPS
			paré
			stav. objekt SO02
			Měřítko 1:50
			Č. výkresu 2 D.1.1.b.17