


Popis bublin pohledů –...	
Ozn.	Komentáře
A	Stávající střešní krytina - pálená taška
B	Stávající okna - RAL9010
C	Stávající fasáda objektu
D	Větrací mřížka
E	Stávající okapový systém - RAL8012
G	Stávající střešní okno
L	Plocha odstranění stávající fasády

Revize	Popis	Kreslil	Datum

Dokumentace pro provádění stavby

Bezdíček L.

Souřadnicový systém JTSK Výškový systém B.p.v. ±0,000 = 221,07 m n.n. (PB = stávající kanalizační šachta = 219,31) Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.			<div><div>prostav s.r.o. Na Kopci 316, 530 02 Mladá Boleslav IČ 298 10 160, DIČ CZ 298 10 160 tel. 776 855 581, bezdicek@ib.cz, www.ib.cz</div></div>	
Vypracoval Průcha T., DiS.	Zodp. projektant Ing. Bezdíček L.	Technická kontrola	<div>formát 6 x A4</div> <div>datum 11/2024</div> <div>účel DPS</div> <div>paré</div>	
Kreslil Ing. Bezdíček L.				
Investor Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice - Staré město, 530 02 Pardubice			<div>stav. objekt SO03</div>	
Akce Gymnázium a grafická SOŠ Přelouč - rekonstrukce střech a sanace suterénu K. ú. Přelouč, parc. č. st. 1044, parc. č. 905/12, 905/24				
Obsah výkresu Pohledy - bourané konstrukce			Měřítko 1 : 100	Č. výkresu 3 D.1.1.b.12