


Popis bublin pohledů - nový stav		
Označení	Komentáře	
A	Stávající střešní krytina - pálená taška	
B	Stávající okna - RAL9010	
C	Stávající fasáda objektu	
D	Větrací mřížka	
E	Stávající okapový systém - RAL8012	
G	Stávající střešní okno	
L	Nová sklová část fasády - světlé hnědá RAL8025	
N	Zplněné položení střešní krytiny	
X	Oplechování horní hrany zateplení soklu	
Y	Doplnění stávajícího svodu do nového lapače splaškové vody	

Revize	Popis	Kreslil	Datum

Dokumentace pro provádění stavby

Bezdíček L.

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B p.v. ±0.000 = 221.07 m n.m. (PB = stávající kanalizační šachta = 219.31)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků získaných během provádění stavby.

Vypracoval Průcha T., DIS.	Zodp. projektant Ing. Bezdíček L.	Technická kontrola	 prostav s.r.o. Na Kopeč 316, 530 02 Mladá Boleslav IČ 268 10 960, DIČ CZ 268 10 960 tel. 779 605 611, bezdacek@prostav.cz, www.prostav.cz
Kreslil Ing. Bezdíček L.			
Investor Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice - Staré město, 530 02 Pardubice	formát 10 x A4		
Akce Gymnázium a grafická SOŠ Přelouč - rekonstrukce střech a sanace suterénu	datum 11/2024		
K. ú. Přelouč, parc. č. st. 1044, parc. č. 905/12, 905/24		účel DPS	
Obsah výkresu Pohledy - nový stav		stav. objekt SO03	
		mřítko 1 : 100	
		č. výkresu 3 D.1.1.b.17	