

Popis bublin pohledů --...


Ozn.	Komentáře
A	Stávající střešní krytina - pálená taška
B	Stávající okna - RAL9010
C	Stávající fasáda objektu
D	Větrací mřížka
E	Stávající okapový systém - RAL8012
G	Stávající střešní okno

Revize	Popis	Kreslil	Datum

Dokumentace pro provádění stavby

Ing. Bezdíček L.

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0,000 = 221,07 m n.n. (PB = stávající kanalizační šachta = 219,31)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

Vypracoval Průcha T., DiS.	Zodp. projektant Ing. Bezdíček L.	Technická kontrola	 prostav s.r.o. Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice IČ 295 10 160, DIČ CZ 295 10 160 tel. 776 855 581, bezdicek@lb.cz, www.lb.cz	
Kreslil Ing. Bezdíček L.				
Investor Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice - Staré město, 530 02 Pardubice			formát	6 x A4
Gymnázium a grafická SOŠ Přelouč - rekonstrukce střech a sanace suterénu K. ú. Přelouč, parc. č. st. 1044, parc. č. 905/12, 905/24			datum	11/2024
			účel	DPS
			paré	
			stav. objekt	SO03
			Měřítko	1 : 100
Obsah výkresu	Pohledy - stávající stav		Č. výkresu	3 D.1.1.b.7