


VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ NENÍ ŘEŠENO



LEGENDA

Nové konstrukce

Novozající neřešené objekty

Stávající obvodové zděvy z cihel Cbm na moltu
MČK tl. 400 mm
+ brizolové omítka (obklad keramickým pásky)

Stávající svazé vnější konstrukce

Zateplení sousedního neřešeného objektu

Kontaktní zateplovací systém s minerální vlnou

tl. 160 (180) mm ($\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$)

tl. izolace pod omítkou je zveššeno z dvoudu
zjednodušené přechodu na kšat s provedením obkladem
(rozdlílné tl. povrchových úprav)

±0,000 = 282,800 m.n. BPV

OBJEDNATEL :

PARDUBICKÝ KRAJ,
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice



VEDOUcí PROJEKTANT :

ZOP. PROJEKTANT :

VYPRACOVATEL :

KONTROLÓVAL :

KRAJ : PARDUBICKÝ

NAZEV AKCE :

REALIZACE ÚSPOR ENERGIÍ - AREÁL NPK, a.s.,

BUDOVA X - AMBULANCE A VÝŠETŘOVNÝ V CHRUDIMĚ

NAZEV OBJEKTU :

SO 01 - OBJEKT X

NAZEV PRŮLOHY :



STUPEŇ :

DATA :

FORMÁT PRŮLOHY :

VERZÍ :

SO 01 - OBJEKT X

SO 01 - OBJEKT X

SO 01 - OBJEKT X

SO 01 - OBJEKT X