


Příloha číslo 2: FOTODOKUMENTACE



Pozice 1(viz tabulka 3) – hnědou hnilobou poškozené podlahové trámy terasy 4.NP



Pozice 2 – Hnědou hnilobou poškozená konstrukce zábradlí



Pozice 3 – dřevokazný hmyz ve stropnici ve věžičky 4.NP



Pozice 4 – Hnědá hniloba v podlaze věžičky 4.NP



Pozice 5 – Sloupek s podlahovým trámem v interiéru leháren (hnědá hniloba)



Pozice 6 a 7 – podlaha interiérů leháren - dřevokazný hmyz a povrchové mycelium dřevokazné houby



Pozice 8 – hnědou hnilobou napadený vnější sloupek