





- POZNAMKY**
- 1 - STAVBA SO 01 JE ČASOVĚ ROZDĚLĚNA DO DVOU VERTIKÁLNÍCH ČÁSTÍ - V PRVNÍM ROCE BUDE OBNOVENA PŘÍBLÍŽNĚ TŘETINA PŘILEHLÁ KE ZDĚ. BUDOVĚ V DĚLCE CCA 16,8 M, VE DRUHÉM ROCE BUDE OBNOVENA ZBYVÁJÍCÍ ČÁST V DĚLCE CCA 26,9 M. 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY.
 - 2 - STÁVAJÍCÍ PRVKY POŽÁRNÍHO ZABEZPEČNÍ STAVBY MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY.
 - 3 - STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE ODSTRANĚN A NAHRAZEN NOVÝM V MĚDĚNÉM PROVEDENÍ - VIZ PD ELEKTROINSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM.
 - 4 - VĚŠKERÉ ZACHOVÁVÁNÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU OČIŠTĚNY OD PŮVODNÍHO NÁTĚRU, OŠETŘENY PROTI HOUBÁM, HLESNÍM A DŘEVOKAZNÉMU HMÝZU. VIDITELNÉ ČÁSTI BUDOU OPATŘENY KRYCÍM NÁTĚREM - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. OZDOBNÉ PRVKY BUDOU ZACHOVÁNY, V PŘÍPADĚ NAHRAZENÍ POŠKOZENÝCH PRVKŮ NOVÝMI BUDE ZACHOVÁN PŮVODNÍ TVAR, OPRACOVÁNÍ A SPOJE.
 - 5 - VYPLŇ Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK BUDE OČIŠTĚNA OD PŮVODNÍHO NÁTĚRU A OPATŘENY NÁTĚREM NOVÝM, POŠKOZENÉ PALUBKY BUDE NUTNĚ VYMĚNIT ZA PALUBKY PŮVODNÍHO TVARU.
 - 6 - STŘEŠNÍ KRYTINA Z BOBKOVCEK BUDE KOMPLETNĚ VYMĚNĚNA VČETNĚ LAŤOVÁNÍ ZA KRYTINU SHODNÉ BARVY A TVARU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ.
 - 7 - STŘEŠNÍ KRYTINA Z FE FALCOVANÉHO PLECHU BUDE KOMPLETNĚ VYMĚNĚNA ZA KRYTINU Z MĚDĚNÉHO PLECHU VČETNĚ PRKENNÉHO BEDNĚNÍ, DETAILY PROSTUPŮ SLOUPŮ A TRÁMŮ BUDOU PROVEDENY DLE STÁVAJÍCÍCH.
 - 8 - OPLECHOVÁNÍ Z FE PLECHU BUDE NAHRAZENO MĚDĚNÝM PLECHEM VE STEJNÉ RS, DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE STÁVAJÍCÍCH.
 - 9 - HORNÍ MADLA DŘEVĚNÉHO ZÁBRADLÍ A VRCHY SLOUPKŮ BUDOU OPATŘENY OPLECHOVÁNÍM Z MĚDĚNÉHO PLECHU Z DŮVODU ZATEKÁNÍ VODY DO PRÁSKLIN.
 - 10 - VYPLNĚ OTVORŮ BUDOU RENOVOVÁNY, TZN. OČIŠTĚNÉ A NATŘENÉ RÁMY, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÉ KOVOVÝMI VÝZTUHAMI, NOVÉ ZASKLENÉ, REPASOVANÉ KOVÁNÍ A OPATŘENY NÁTĚREM, KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO, PŘÍPADNĚ NAHRAZENO NOVÝM SHODNÉHO TVARU A MATERIÁLU - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. V PŘÍPADĚ, ŽE JE NEBUDE MOŽNÉ RENOVOVAT, BUDOU VYTVOŘENY REPLIKY.
 - 11 - STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE Z BUDOVY DO LEHÁREN BUDOU RENOVOVÁNY A OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM V BARVĚ BÍLÉ, KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO, PŘÍPADNĚ VYMĚNĚNO ZA NOVÉ VE SHODNÉM DESIGNU A MATERIÁLU.
 - 12 - STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOVY PAVILONU S BUDOU VYSPRAVENY A OPATŘENY NÁTĚREM FASÁDNÍ BARVOU VE STÁVAJÍCÍM ODTÍNU.
 - 13 - HLAVNÍ NOSNÉ SLOUPY DŘEVĚNÉHO SKELETU 200/200MM JSOU DLE PROVEDENÉHO PRŮZKUMU MINIMÁLNĚ POŠKOZENÉ, NĚKTERÉ ČÁSTI JSOU ZAKRYTY JINÝMI KONSTRUKCEMI, PŘEDEVŠÍM V ULOŽENÍ A STYKU S VODOROVNÝMI PRVKY, KDE LZE DLE PROVEDENÝCH SOND PŘEDPOKLÁDAT JEJICH POŠKOZENÍ, POŠKOZENÉ SLOUPY BUDE NUTNĚ VYMĚNIT, POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU NAHRAZENY PROTEZOVÁNÍM S ROVNÝM PLÁTOVÁNÍM A ZAJIŠTĚNÍM SVORNIKY - VIZ PD SKŘ.
 - 14 - PODLAHOVÉ TRÁMY 140/180 JSOU DLE PROVEDENÉHO PRŮZKUMU ČÁSTEČNĚ POŠKOZENÉ VLIVEM PŮSOBNÍ VLHKOSTI, POŠKOZENÉ TRÁMY BUDE NUTNĚ VYMĚNIT, POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU NAHRAZENY PROTEZOVÁNÍM S ROVNÝM PLÁTOVÁNÍM A ZAJIŠTĚNÍM SVORNIKY - VIZ PD SKŘ. TRÁMY BUDOU POSÍLENY OBOUSTRANNÝMI PŘÍLOŽKAMI 2x40/180MM A SVORNIKY SV. 12 A 500MM, V MÍSTĚ POCHOZÍ TERASY BUDOU STÁVAJÍCÍ TRÁMY KOMPLETNĚ VYMĚNĚNY ZA NOVÉ PROFILU 140/200MM.
 - 15 - STÁVAJÍCÍ KROKVE PULTOVÉ STŘECHY POD TERASOU 100/130MM BUDOU MEZI VAZNICEMI (BEZ VIDITELNÝCH KONZOL) POSÍLENY OBOUSTRANNÝMI PŘÍLOŽKAMI 2x40/180MM A SVORNIKY SV. 12 A 500MM - VIZ PD SKŘ.
 - 16 - OSTATNÍ PRVKY DŘEVĚNÉHO SKELETU JSOU DLE PROVEDENÉHO PRŮZKUMU ČÁSTEČNĚ POŠKOZENÉ, NĚKTERÉ ČÁSTI JSOU ZAKRYTY JINÝMI KONSTRUKCEMI, PŘEDEVŠÍM V ULOŽENÍ A STYKU S VODOROVNÝMI PRVKY, KDE LZE DLE PROVEDENÝCH SOND PŘEDPOKLÁDAT JEJICH POŠKOZENÍ, POŠKOZENÉ PRVKY BUDE NUTNĚ VYMĚNIT, POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU NAHRAZENY PROTEZOVÁNÍM S ROVNÝM PLÁTOVÁNÍM A ZAJIŠTĚNÍM SVORNIKY - VIZ PD SKŘ.
 - 17 - OZDOBNÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU RENOVOVÁNY, TZN. OČIŠTĚNÉ A NATŘENÉ, V PŘÍPADĚ, ŽE JE NEBUDE MOŽNÉ RENOVOVAT, BUDOU VYTVOŘENY REPLIKY.
 - 18 - NA POCHOZÍ TERASE BUDOU POLOŽENY ODNÍMATELNÉ DŘEVĚNÉ ROSTY Z MODŘÍNOVÝCH TERASOVÝCH PRKEN VROBUKOVANÝCH.
 - 19 - KONSTRUKCE ROLET BUDE RENOVOVÁNA, TZN. OČIŠTĚNA A OPATŘENA POKRCHOVOU ÚPRAVOU A DOPLNĚNA TEXTILNÍMI ROLETAMI, CHYBĚJÍCÍ PRVKY BUDOU DOPLNĚNY, V PŘÍPADĚ, ŽE JE NEBUDE MOŽNÉ RENOVOVAT, BUDOU VYTVOŘENY REPLIKY.
 - 20 - PŮVODNÍ PRVKY TECHNICKÉHO ŘÁZU BUDOU ZDOKUMENTOVÁNY.



± 0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V 1.NP

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize
01	03/2017	Deferová		Růstání objektu SO 01 do dvou vertikálních částí realizovaných ve dvou časových úsecích

Generální projektant:		Odborný léčebný ústav Jeviško, dřevěné lehárny pavilonů S a N Deferová - Molat		Horákov 207, 664 04 Mokrá tel. : +420 775 143 337 mail : archdef@mac.com		
Hi. inženýr projektu	Ing.arch.M. Deferová			Projektant profese		
Zodp. projektant	Ing.arch.M. Deferová			Odborný léčebný ústav Jeviško, dřevěné lehárny pavilonů S a N Deferová - Molat		
Vypracoval	Ing.arch.M. Deferová					
Investor	Odborný léčebný ústav Jeviško, TRN-čísleba 508, 569 43 Jeviško					
Stavba	Odborný léčebný ústav Jeviško dřevěné lehárny pavilonů S a N				Stupeň	DPS
Objekt	SO 01 - Pavilon S				Datum	03/2017
					Formát	10 A4
					Zak. č.	1615
Část	D.1.1. Architektonicko stavební řešení				Měřítko	1:50
Název výkresu					Č. výkresu	Revize
ŘEZ B - B'				106	01	