

















Tabulka dveří							22
Č.	Šířka x Výška (mm)	Náhled	Popis	KS	L/P	Podlaží	Poznámky
D1	1070x2400		Repase venkovních dveří zahrnující vyspravení mech. částí, zpevnění dřevní hmoty akrylovou pryskyřicí, ošetření proti dřevokazným houbám, opatření novým dobovým kováním, nový nátěr  Stávající markýza z makrolonu nad dveřmi demontována a nahrazena skleněnou z bezpečnostního skla zavěšena na nerez. táhla	1	P	1PP	Kamen. ostění ošetřeno
D2	900x2350		 Stávající venkovní dveřní křídlo demontováno a nahrazeno novým plným dřevěným křídlem v replice dveří D1 se stejným členěním , osazeno nové kování v historickém dobovém stylu	1	L	1PP	Požadovaná hodnota konstrukce dle ČSN 730540 Un=1,7W/m2K Kamen. ostění ošetřeno
D3	1300x2200 otvor 2730x3270	 	 Stávající dveře zádveří opatrně demontovány včetně rámu. Osazeny nové repliky posuvné automatické dřevěné prosklené dveře v historizujícím stylu dle původních. Zaskl. bezpeč. sklem  Zachování a použití (zrestaurování) ozdobné mosazné lišty na nové dveře z vnější strany z důvodu posuvných dveří	1		1PP	Dveře opatřeny fotobuňkou z vnitřní strany a z vnější strany bude připojen stávající komunikační přístupový systém. Původní dveře včetně rámu budou zachovány a zavěšeny na zdivo v půdním prostoru. Fotobuňka a komunikační systém na dveřích doplněn záložním zdrojem
D4	1700x2200 otvor 1900x3500		 Stávající dvoukřídlové venkovní dveřeplechové částečně prosklené s nadsvětlíkem, vyspraveny očištěny a nové natřeny	1		1PP	
D5	800x1970		 Stávající jednokřídlové venkovní dveře plechové plně odstraněny a osazeny nové včetně nového kování	1	P	1PP	

Tabulka dveří							23
Č.	Šířka x Výška (mm)	Náhled	Popis	KS	L/P	Podlaží	Poznámky
D6	1300x2350 otvor 1300x3200		Repase venkovních dveří zahrnující vyspravení mech. částí, zpevnění dřevní hmoty akrylovou pryskyřicí, ošetření proti dřevokazným houbám, opatření novým dobovým kováním, vyspravení repase původního kování, nový nátěr	1		1NP	Kamen. ostění ošetřeno  Osazen samouzamykací panikový zámek
D7	1300x2350 otvor 1300x3200		Stávající venkovní dvoukřídlové dveře částečně prosklené ponechány. Bude proveden nový nátěr dle ostatních dveří z důvodu sjednocení. Utěsnění dveří bude zalisováno.	1		1NP	Přístupový systém doplněn záložním zdrojem
D8	1400x2330	 	Stávající venkovní dveře demontovány a nahrazeny novými dřevěnými dveřmi v replice dveří D1,D6 se stejným členěním a novým prosklením se zachováním kování , osazena nová klika v historickém stylu	1		1NP	Závěsy repasovány. Kamené ostění ošetřeno. Osazen samouzamykací panikový zámek  Stávající markýza ze dřeva a plechu nad dveřmi demontována a nahrazena skleněnou z bezpečnostního skla zavěš. na nerez. táhla
D9	800x2000		Stávající dveře dřevěné částečně prosklené. Vyspravit a opatřit novým nátěrem a novým dobovým kováním.	1		střecha	
D10	900x1970		Stávající dveře dřevěné plně vnitřní do chodby vyspravit a opatřit novým nátěrem a novým dobovým kováním. Demontáž stávajících druhých kovových dveří zasazených v kamenném ostění vedoucí do půdního prostoru. V tomto místě nového zateplení stěny půdy budou provedeny nové půdní dřevěné dveře plné s požární odolností EI 30.	1		3NP	Požadovaná hodnota konstrukce dle ČSN 730540 Un=1,7W/m2K  Kamen. ostění ošetřeno