

## FOTODOKUMENTACE – POŠKOZENÁ MÍSTA U OKEN - DETAIL



okno č.1 – prasklý rám u pantů



okno č. 1 – přeplech. klička, drážka po těsnění



okno č. 2 – silně popraskaný rám, uvolněný plech



okno č. 3 – poničené křídlo u kličky

## FOTODOKUMENTACE – POŠKOZENÁ MÍSTA U OKEN - DETAIL



okno č. 5 – poškozené kování ve střední příčce



okno č. 6 – popraskaný spodní rám (podobně okna č.8,13,14,19,20,27-29,31,32,37,39)



okno č.9 – přeplechovaný kus u kování

okno č. 8 – popraskaný spodní rám (podobné poškození i u okna č.13,14,19,20,27-29,31,32,37,39)




## FOTODOKUMENTACE – POŠKOZENÁ MÍSTA U OKEN - DETAIL



okno č. 18,29– poničená střední příčka u kování



okno č. 19,27– poničená střední příčka, přeplech.



okno č. 20 – poškozené střední příčky rámu u kování , přeplechováno



## FOTODOKUMENTACE – POŠKOZENÁ MÍSTA U OKEN - DETAIL



okno č. 22 – poničená střední příčka



okno č. 26 – poškozené vnitřní křídlo



okno č.30 – chybí kování u střední příčky



okno č. 31,33 – poškozené kliky, plech



okno č. 31,32,36,37 – poničený rám