LEGENDA:

Stávající stav

- katastrální mapa
- stávající polohopis
- stávající zeleň

Nový stav

- kácená zeleň

Zařízení staveniště

- plochy zařízení staveniště

Komunikace

- hrany komunikací
- dno příkopu
- kompletní rekonstrukce vozovky
- rekonstrukce vozovky – úsek 1
- rekonstrukce vozovky – úsek 2
- rekonstrukce vozovky – úsek 3
- rekonstrukce chodníku
- konstrukce nezpevněné krajnice
- betonové konstrukce (čela propustků, zpevnění)
- zeleň – svahy násypů a výkopů
- UV1 obnova stávajících uličních vpustí



Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
www.pardubickykraj.cz

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Kontroloval:	Podpis:	Razítko:
Datum:		

Zpracovatel dokumentace

PUDIS projektová, průzkumná a konzultační společnost
PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6
tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Kolektiv	Hlavní inženýr projektu: Ing. Barbara Jelínková	Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
	Výrobní ředitel: Ing. Jan Vlček	
Odpovědný projektant: Ing. Jan Petr	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler	
Číslo zakázky: D–15–029	Datum: 10/2019	

Akce: „Úprava projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/298 Býšť – hranice kraje, km 9,700–14,420"	Měřítko: 1:1000	Formát: 7x A4
	Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha: B. Stavební část, SO 101 Situace pozemní komunikace – 3.díl	Číslo přílohy: B.2.2.3	