| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1L1

DO1

SA1

aut-OFF-ON

DO2

SA2

aut-OFF-ON

DO3

SA3

aut-OFF-ON

DI1

FA1

porucha čerpadla Č1

DI2

FA2

porucha čerpadla Č2

DI3

FA3

porucha čerpadla Č3

H1

KM1

H2

KM2

H3

KM3

N

chod čerpadla M1

čerpadlo učebny

chod čerpadla M2

čerpadlo ohřev TUV

chod čerpadla M3

čerpadlo sahary m.č. 103,106

ABCregulace
Řepníky 128
tlf.605285091
email:milan.erben@seznam.cz

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akce/Project: | Realizace uspor energie ISŠ technická -hala dílen | Část/Part: | MĚŘENÍ A REGULACE | Podsystém/Subsystem: | |
| | | Datum/Date: | 06/2015 | Zařízení/Equipment: | kotelna |
| Místo/Locality: | Vysoké Mýto | Č.revize/Issue: | 00 | Vypracoval/Drawn: | Milan Erben |

Rozvaděč/Switchboard BA1

List č./listů 6