



Poznámka

Číslo části dokumentace	Název části dokumentace
D.1.01	Technická zpráva
D.1.02	Půdorys 1.NP - stávající stav a bourací práce
D.1.03	Půdorys 2.NP - stávající stav a bourací práce
D.1.04	Půdorys 3.NP - stávající stav a bourací práce
D.1.05	Řez A - A' - stávající stav a bourací práce
D.1.06	Řez B - B' - stávající stav a bourací práce
D.1.07	Půdorys 1.NP - navrhovaný stav
D.1.08	Půdorys 2.NP - navrhovaný stav
D.1.09	Půdorys 3.NP rozmístění profilů - navrhovaný stav
D.1.10	Půdorys 3.NP rozmístění panelů - navrhovaný stav
D.1.11	Řez A - A' - navrhovaný stav
D.1.12	Řez B - B' - navrhovaný stav

Generální projektant:



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Bc. Jakub Oplíštil		Zodp. projektant: Ing. Jiří Mareš		Kontroloval: Ing. Jiří Mareš	
Kraj: Pardubický		Traťový úsek/Obec: Lanškroun			
Investor Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice					
Akce: SOŠ a SOU Lanškroun - úprava podhledu ve sportovní hale a osvětlení haly Sokolská 288, Lanškroun					
Formát					
Datum 10/2018					
Účel DPS					
Č. zakázky 3110-18-071					
Změna				Č. kopie	
Měřítko					
Obsah výkresu: Architektonicko stavební řešení				Část dokumentace D.1	
				Č. výkresu	