


DETAIL 1 BEZ NAVÝŠENÍ K-CE

OŠETŘENÍ LOKÁLNÍCH PORUCH KRYTOVÝCH VRSTEV


15 - TRHLINA PŘÍČNÁ ŠÍŘOKÁ (<30 MM)
18 - TRHLINA PODÉLNÁ ŠÍŘOKÁ (<30 MM)



DETAIL 2 BEZ NAVÝŠENÍ K-CE

ÚPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU MODIFIK. HMOTOU S VÝPLŇOVÝM KAMENIVEM


15 - TRHLINA PŘÍČNÁ ŠÍŘOKÁ (>30 MM)
18 - TRHLINA PODÉLNÁ ŠÍŘOKÁ (>30 MM)



DETAIL 3 BEZ NAVÝŠENÍ K-CE

LOKÁLNÍ PORUCHY


16 - TRHLINA PŘÍČNÁ ROZVĚTVENÁ



DETAIL 4 BEZ NAVÝŠENÍ K-CE

PLOŠNÝ ROZPAD KRYTOVÝCH VRSTEV

28 - SÍŤOVÉ TRHLINY
19 - TRHLINY PODÉLNÉ ROZVĚTVENÉ



03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.
Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 287 86 793

Investor: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Modernizace silnice II/360 Polička-křižovatka na Sebranice, I. etapa

- kraj: Pardubický

■ MÚ/OU: Polička

■ stupeň utajení: bez utajení

■ datum: 12 2012

■ zakázkové číslo: 12 117

■ stupeň PD: PDPS
- odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu: Ing. Ivan Šír

■ vypracoval: Ing. Pavel Řehák

■ kontroloval: Ing. Martin Fejks

■ změna číslo: 00

■ měřítko:

SO 101

DETAILY SANACÍ PORUCH

B.1.6