

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

NPK, a.s. - Tabletový systém pro Pardubickou a Chrudimskou nemocnici

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 15. 12. 2020

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadání

A.1. Tablet 1050 kusů

- Standardní princip bez potřeby připojení k elektrické energii
- tepelně izolační skořepina, skládající se ze spodního a horního dílu, každý díl dvouplášťové provedení, vnitřní prostor vyplněn izolační pěnou, bez jakéhokoliv uzávěru nebo spony

Připomínka

- Tabletový systém tvořený izolační pěnou, kde jedinou tepelně akumulací složkou je porcelánový talíř, není schopen zajistit udržení požadované teploty po celou dobu uvádění stravy do oběhu, kdy teplota nesmí klesnout pod 60 °C, zejména při použití transportu stravy auty mezi pavilony tak, jak je tomu v nemocnici Pardubice. A to od žádného výrobce! Největší problém vidíme u všech diet. Je nutno v zadávací dokumentaci požadovat jiný systém, který požadované parametry zajistí.

Odpověď

Zadavatel při formulování technických podmínek vycházel z vlastních zkušeností a ze zkušeností v jiných obdobných nemocničních provozech v ČR. Výsledkem jsou technické podmínky položky A1.1, tak jak jsou v příloze č. 2 ZD. Zadavatel trvá na daných podmínkách v nezměněném stavu.

Dotaz č. 2

Zadání

A.2. Regálový vůz CNS 14 ks na spodní díl tabletu

- kapacita vozu 80 ks +/- 10%
- kola průměr min 125 mm, 2 pevná a 2 otočná s brzdou

Připomínka

- Z jakého důvodu je omezena maximální kapacita vozu? Vzhledem k různým typům tabletových systémů mohou mít vozy různou kapacitu. Při vyšší kapacitě vozu by stačilo méně vozů a tím, by se ušetřil skladovací prostor pro vozy, vznikly by nižší náklady na pořízení vozů, snížily by se náklady na mytí a údržbu vozů. Vyšší vozíky nebrání ve stravovacích provozech manipulaci a přesunu. Je možné dodat vozy s vyšší kapacitou?
- Regálové vozy na odkládání dílů tabletu se používají s otočnými kolečky, z toho jsou dvě s brzdou. Důvodem je lepší manipulovatelnost při zajištění k tabletovému pásu. Je možné, aby vozy měly čtyři kolečka otočná, z toho dvě s brzdou?

Odpověď

Kapacita vozů není striktně dána, neboť je ponechána dostatečná vůle v rozmezí +/- 10 %. Vozy s vyšší kapacitou mají větší hmotnost, která se negativně projevuje při manipulaci. Zadavatel při formulování technických podmínek vycházel z vlastních zkušeností a ze zkušeností v jiných obdobných nemocničních provozech v ČR. Zadavatel trvá na daných podmínkách v nezměněném stavu.

Dotaz č. 3

Zadání

A.3 Regálový vůz CNS 18 ks na horní díl tabletu

- kapacita vozu 80 ks +/- 10%
- kola průměr min 125 mm, 2 pevná a 2 otočná s brzdou

Připomínka

- Z jakého důvodu je omezena maximální kapacita vozu? Vzhledem k různým typům tabletových systémů mohou mít vozy různou kapacitu. Při vyšší kapacitě vozu by stačilo méně vozů a tím, by se ušetřil skladovací prostor pro vozy, vznikly by nižší náklady na pořízení vozů, snížily by se náklady na mytí a údržbu vozů. Vyšší vozíky nebrání ve stravovacích provozech manipulaci a přesunu. Je možné dodat vozy s vyšší kapacitou?
- Regálové vozy na odkládání dílů tabletu se používají s otočnými kolečky, z toho jsou dvě s brzdou. Důvodem je lepší manipulovatelnost při zajištění k tabletovému pásu. Je možné, aby vozy měly čtyři kolečka otočná, z toho dvě s brzdou?

Odpověď

Kapacita vozů není striktně dána, neboť je ponechána dostatečná vůle v rozmezí +/- 10 %. Vozy s vyšší kapacitou mají větší hmotnost, která se negativně projevuje při manipulaci. Zadavatel při formulování technických podmínek vycházel z vlastních zkušeností a ze zkušeností v jiných obdobných nemocničních provozech v ČR. Zadavatel trvá na daných podmínkách v nezměněném stavu.

Dotaz č. 4

Zadání

A.4. Vyhřívaný pojízdný uzavřený CNS zásobník 10 ks na menu talíře

- každá šachta s přestavitelným mechanismem na průměr talíře v rozmezí 190 - 300 mm

Připomínka

- Požadované talíře do tabletového systému mají minim. průměr 230 mm. Z tohoto důvodu nevidíme požadavek na nastavení mechanismu vozíku na průměr talíře 190 mm jako opodstatněný.

- Do tabletových systémů se používají talíře do průměru 265 mm. Z tohoto důvodu není opodstatněný požadavek na nastavení mechanismu pro maximální průměr talíře 300 mm.

- Je možné dodat vozíky s přestavitelným mechanismem na talíře o průměru 230 - 265 mm?

Odpověď

Zadavatel požaduje zásobníky na talíře s přestavitelným mechanismem, neboť nebudou sloužit výlučně k ohřevu talířů pro patientskou stravu distribuovanou v tabletovém systému. Zásobníky mohou být použity i k ohřevu talířů různých rozměrů v zaměstnanecké jídelně. Zadavatel trvá na svém požadavku.

Dotaz č. 5

Zadání

A.5. Nevyhřívaný uzavřený pojízdný CNS zásobník 10 ks na poklopy na talíř

- kapacita 100 poklopů/vůz, +/- 10%

Připomínka

- Není specifikováno z kolika stran má být vozík uzavřený. Jedná se o vanový vozík? Je možné upřesnit provedení vozíku?

- Kapacita 100 poklopů/vůz, +/- 10% je při tabletování 1050 porcí nedostatečná. Je možné dodat vozík s vyšší kapacitou? Například pro 200 ks vík? Při vyšší kapacitě vozíku by stačilo méně vozíků a tím, by se ušetřil skladovací prostor pro vozíky, vznikly by nižší náklady na pořízení vozíků, snížily by se náklady na mytí a údržbu vozíků. Tyto vozíky s vyšší kapacitou se standardně používají i na vašem provozu, není tedy důvod kapacitu snižovat.

Odpověď

Zadavatel požaduje vozík uzavřený ze všech čtyř stran, aby nedocházelo k samovolnému vypadávání poklopů při převozu.

Zadavatel požaduje kapacitu 100 poklopů /vůz s tolerancí +/-10 %, což je dostačující kapacita, protože tablety jsou tak zvané v oběhu a v jednu chvíli nedochází k tabletování 1050 porcí.

Vozy s vyšší kapacitou mají větší hmotnost, která se negativně projevuje při manipulaci. Zadavatel trvá na daných podmínkách v nezměněném stavu.

Dotaz č. 6

Zadání

A.7. Plošinový vůz CNS 3 ks, otevřený, včetně CNS 7 košů/1 vůz

- plocha plošiny 800x550 mm +/-10 %
- koše CNS kompatibilní s plošinou police, stohovatelné pro víčka na polévkové misky

Připomínka

- Na koše na víčka, při splnění požadované kapacity 1050 ks bude stačit vozík s rozměrem plošiny 505x505 mm. Ušetří se tím místo pro manipulaci s vozíky u tabletového pásu i při jejich uskladnění. Je možné dodat vozíky s menším rozměrem plošiny?
- Jaké má být provedení košů, které jsou součástí vozíků? Je třeba, aby byla víčka od sebe oddělena např. drátěnými přepážkami nebo mohou víčka ležet na sobě?

Odpověď

Zadavatel trvá na velikosti plošiny, tak jak je uvedeno v ZD, aby mohl vozíky v případě potřeby využívat i na misky, viz položka A.8.

Košé mají být CNS, stohovatelné, bez jakéhokoliv vnitřního dělení. Při uskladnění se předpokládá 50 ks víček/koš, tedy, že budou ležet přibližně ve dvou vrstvách. Zadavatel trvá na daných podmínkách v nezměněném stavu.

Dotaz č. 7

Zadání

A.8. Plošinový vůz CNS 10 ks, otevřený, včetně CNS 7 košů/1 vůz

- plocha plošiny 800x550 mm +/-10 %

Připomínka

- pro požadovanou kapacitu min. 15 misek/koš je dostatečný rozměr plošiny 655x535 mm. I při tomto rozměru plošiny bude stačit menší počet vozů než je požadováno, protože kapacita košů bude vyšší. Ušetří se tím skladovací prostor. Je možné změnit rozměr plošiny, aby byla zachována požadovaná kapacita?

Odpověď

Zadavatel trvá na velikosti plošiny, tak jak je uvedeno v příloze 2 zadávací dokumentace, aby mohl v případě potřeby používat vozíky i na víčka viz položka A.7. Zadavatel trvá na daných podmínkách v nezměněném stavu.

Dotaz č. 8

Zadání

B.4. Vůz uzavřený, vyhřívaný CNS 2 ks

- vnitřní vsuny na GN 1/1, hlubokotažné výlisky na rozpor 370 mm
 - max. příkon 760 W
 - přívodní elektrický kabel o délce min. 2 m, kroucený s vidlicí 230 V / odběr el. energie max 2,1 kW
- kapacita: min 30 vsunů (na ohřívání rezervních dávek - doplňování k pásu)

Připomínka

- Co se požaduje pod pojmem rozpor 370 mm? Pokud by se jednalo o rozteč nebylo by možné splnit požadavek na vsuny na GN 1/1. Gastronádoby GN 1/1 by propadávaly.
- V zadání je uveden max. příkon 760 W a zároveň odběr energie 2100 W. Tato podmínka je nesmyslná. Prosím o uvedení správného maximálního příkonu.
- Jaká má být rozteč vsunů? Při požadavku na minimální kapacitu 30 vsunů nebude mít vozík dva sloupce, aby nebyla ohrožena jeho stabilita?

Odpověď

Slovo rozpor 370 mm - jedná se o tiskovou chybu. Správně má být- jedná se o vsuvy pro GN 1/1. Požadovaný max. příkon vozu je 760 W, jak je uvedeno v technických podmínkách. Hodnota 2,1 kW je uvedena u hodnoty přívodního kabelu, má se tím na mysli, aby přívodní kabel byl zesílený, robustní, tak i odolával více mechanickému namáhání. Vozík je požadován jednosloupcový, jeho řádnou stabilitu musí zajisti odpovídající rozměr základny/podvozku, za kterou je zodpovědný výrobce.

Dotaz č. 9

Zadání

C.1. Tabletový vůz uzavřený CNS 62 ks

- skříň ze tří stran uzavřená, strop, dno, boky, záda dvouplášťové provedení
- centrální brzda působící na dvě pevná kola současně
- kola průměr min 200 mm, nerezové provedení, 2 otočná s brzdou, 2 pevná
- boční vsuny na vnitřních stěnách hlubokotažné výlisky bezespáré včetně výlisků proti překlopení tabletů, vpředu a vzadu na každé straně vsunu
- kompatibilní v plošinou police kapsa na bezpečné umístění průvodních listin

Připomínka

- Není požadována izolace, která je nutná zejména při transportu stravy pomocí aut mimo budovu. Doporučujeme změnu zadání „skříň ze tří stran uzavřená, strop, boky, záda a dveře dvouplášťové provedení s izolací“
- Vzhledem k dvouplášťovému provedení skříně doporučujeme těsnění dveří na korpusu vozíku.
- je možné dodat vozíky s hlubokotaženými vsuny s výlisky proti překlopení tabletů pouze na straně dveří? V zadní části nemají tyto výstupky opodstatnění.
- V zadání je rozpor, kdy jsou požadována kolečka otočná s brzdou, dále se však píše o centrální brzdě působící na dvě pevná kola. Centrální brzda se běžně instaluje na straně, kde manipulát vozík ovládá, to je na straně kol otočných. Doporučujeme změnu zadání „centrální brzda působící na dvě otočná kola současně“.
- kompatibilní v plošinou police kapsa na bezpečné umístění průvodních listin – nesrozumitelné zadání.

Odpověď

Použití izolace v dvouplášťovém provedení vozu je věcí výrobce, v tomto směru zadavatel neupřesňuje své požadavky, rovněž tak nepožaduje těsnění dveří. Hlubokotažné vsuvy s výlisky proti překlopení požaduje zadavatel tak, jak je definováno v příloze č. 2. Výstupky v zadní části

mají své výrazné opodstatnění i při transportu. Zadavatel neurčuje technické provedení brzdy a stranu, kde se má ovládat, ale umožňuje uchazečům v nabídce navrhnout centrální brzdu působící na dvě pevná kola současně. V poslední větě techn. podmínek pol. C1 se text upravuje na: venkovní strana tabletového vozu je vybavena kapsou na bezpečné umístění průvodních listin.

Dotaz č. 10

Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 2 ZD - Technické podmínky. Zde je popsána technická specifikace požadovaného tabletu, mimo jiné je požadován ve spodním dílu tabletu samostatný prolis pro salátovou misku. Tento prolis by měl sloužit k upevnění misky a zabránění nadměrného pohybu. Může být tento prolis ve spodním dílu nahrazen samostatným prolisem na salátovou misku v horním dílu tabletu mající shodný účel? Prolis má dostatečnou hloubku, aby zabránil nežádoucímu pohybu misky v tabletu a miska zde pevně držela.

Odpověď

Zadavatel souhlasí, že prolis na salátovou misku ve spodním dílu tabletu může být nahrazen samostatným prolisem v horním dílu tabletu.

Dotaz č. 11

Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 2 ZD - Technické podmínky. Zde je popsána technická specifikace požadovaného talíře, který má mít spodní plochu hladkou, rovnou. Talíře s rovným dnem se používají u vyhřívaného tabletového systému kvůli lepšímu přenosu energie. Tento tablet ale zadavatel nepožaduje. Talíř s rovným dnem zároveň nemá takovou stabilitu na spodním díle tabletového systému, kde má výrobce výstupky pro použití talířů různých velikostí. Můžeme nabídnout jídelní talíř, který nemá rovné dno, ale zapadá přesně do prolisu ve spodním díle tabletu, který zamezuje pohybu talíře v tabletu?

Odpověď

Zadavatel připouští nabídnout i talíř, který nemá rovné dno, ale jinak musí splňovat všechny ostatní podmínky dané v příloze č. 2 ZD.

Dotaz č. 12

Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 2 ZD - Technické podmínky. Zadavatel požaduje 1050 setů tabletového systému.

Zároveň zadavatel požaduje misku na polévku a misku na salát/dezert.

Rozumíme správně, že misek na polévku a misek na salát/dezert je celkem 2100 ks?

Zároveň je také 2100 ks vícek na polévkou misku a salátovou/dezertní misku?

Odpověď

Tazatel rozumí správně, misek na polévku a na salát/desert je dohromady 2100 kusů, stejně tak jako víček na ně, což mimo jiné vyplývá i ze zadávacích podmínek čl. 10.4 , odst. 2. Zadavatel trvá na daných podmínkách ve nezměněném stavu.

ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 18. 1. 2021 DO 10:00 HODIN.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.