


POPS:

- ① ÚPRAVA PLOCHÝ FASÁDY
 - STAVAJÍCÍ BRIZOLITOVOU OMÍTKOU OMÝT TLAKOVOU VODOU, PORUŠENOU OMÍTKOU OTLOUCT Z 20% CELKOVÉ PLOCHY FASÁDY A NAŠLEDNĚ DOPLNIT NOVOU VC OMÍTKOU. TRHLINNY FASÁDY VYŠKRABAT, OČISTIT A VYPLNIT VC OMÍTKOU. POTÉ TRHLINNY PŘEKRYT PÁSEM SKLENĚNÉ SÍŤOVINY VTLAČENÉ DO LEPIČI STĚRKOVÉ HMOTY. CELKOVÁ DĚLKA TRHLIN NA VÝCHODNÍ FASÁDĚ JE 30 m².
 - PENETRACNÍ NÁTĚR
 - LEPIČI A STĚRKOVÁ HMOTA S CELOPLOŠNOU VÝZTUŽNOU SKLENĚNOU SÍŤOVINOU
 - UNIVERSÁLNÍ PROBARVENÝ PENETRACNÍ NÁTĚR
 - DEKORATIVNÍ TENKOVROSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA NA SILIKONOVÉ BÁZI S VELIKOSTÍ ZRNA DO 1,5 mm
- ② ÚPRAVA SOKLU
 - STAVAJÍCÍ KERAMICKÝ FASÁDNÍ OBKLAD OTLOUCT VČ. PODKLADNÍ LEPIČÍ HMOTY
 - VYROVNÁNÍ PODKLADU VC OMÍTKOU
 - PENETRACNÍ NÁTĚR
 - LEPIČI A STĚRKOVÁ HMOTA S CELOPLOŠNOU VÝZTUŽNOU SKLENĚNOU SÍŤOVINOU
 - UNIVERSÁLNÍ PROBARVENÝ PENETRACNÍ NÁTĚR URČENÝ POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY
 - VODODUPIDIVÁ, MECHANICKY ODOLNÁ, PROBARVENÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA
- ③ ÚPRAVA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
 - OCELOVOU KONSTRUKCI LOKÁLNĚ ZBAVIT PORUŠENÉHO STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU A RZÍ, POUVRCH OČISTIT A ODMASTIT
 - PROTIKOROZNÍ NÁTĚR (1x ZÁKLADNÍ A 2x KRYCÍ)
- ④ ÚPRAVA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
 - OCELOVÝ PLECH LOKÁLNĚ ZBAVIT PORUŠENÉHO STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU A RZÍ, POUVRCH OČISTIT A ODMASTIT
 - PROTIKOROZNÍ NÁTĚR (1x ZÁKLADNÍ A 2x KRYCÍ)
- ⑤ ÚPRAVA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ
 - DŘEVĚNOU KONSTRUKCI ZBAVIT STARÝCH NÁTĚRŮ, POUVRCH OČISTIT A ODMASTIT
 - OCHRANNÝ NÁTĚR (1x ZÁKLADNÍ A 2x KRYCÍ)

0,000 = STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

<div><p>AZ optimal Inženýring a Investing</p></div>	vypracoval	Ing. J. Mrkvíčka, Ing. V. Hromek		zak. č.	
	ověřil	Ing. J. Mrkvíčka		stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj		datum	09.2014
			formát	4A4	
súvada	REKONSTRUKCE FAŠÁDY SPORTOVNÍ HALY Sportovní gymnázium Pardubice, Dašická 268, Pardubice - Bílé Předměstí, k.ú. Pardubice, p.č. st. 10109				
	měřítko		1:100		
obsah	č. výkresu 3.				

