


POPIS:

- ① ÚPRAVA PLOCHÝ FASÁDY
 - STÁVAJÍCÍ BRIZOLITOVOU OMÍTKOU OMÝT TLAKOVOU VODOU, PORUŠENOU OMÍTKOU OTLOUCIT Z 20% CELKOVÉ PLOCHY FASÁDY A NAŠLEDNĚ DOPLNIT NOVOU VC OMÍTKOU. TRHLINNY FASÁDY VYŠKRABAT, OČISTIT A VYPLNIT VC OMÍTKOU. POTÉ TRHLINNY PŘEKRYT PÁSEM SKLENĚNÉ SÍŤOVINY VTLAČENÉ DO LEPIČI ŠTĚRKOVÉ HMOTY. CELKOVÁ DĚLKA TRHLIN NA ZÁPADNÍ FASÁDĚ JE 23 m².
 - PENETRACNÍ NÁTĚR
 - LEPIČI A ŠTĚRKOVÁ HMOTA S CELOPLOŠNOU VYZTUŽNOU SKLENĚNOU SÍŤOVINOU
 - UNIVERSÁLNÍ PROBARVENÝ PENETRACNÍ NÁTĚR
 - DEKORATIVNÍ TENKOVŘSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA NA SILIKONOVÉ BÁZI S VELIKOSTÍ ZRNA DO 1,5 mm
- ② ÚPRAVA SOKLU
 - STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ FASÁDNÍ OBKLAD OTLOUCIT VČ. PODKLADNÍ LEPIČÍ HMOTY
 - VYROVNÁNÍ PODKLADU VC OMÍTKOU
 - PENETRACNÍ NÁTĚR
 - LEPIČI A ŠTĚRKOVÁ HMOTA S CELOPLOŠNOU VYZTUŽNOU SKLENĚNOU SÍŤOVINOU
 - UNIVERSÁLNÍ PROBARVENÝ PENETRACNÍ NÁTĚR URČENÝ POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY
 - VODODUPNUTVÁ, MECHANICKY ODOLNÁ, PROBARVENÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA
- ③ ÚPRAVA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
 - OCELOVOU KONSTRUKCI LOKÁLNĚ ZBAVIT PORUŠENÉHO STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU A RZÍ, POUVRCH OČISTIT A ODMASTIT
 - PROTIKOROZNÍ NÁTĚR (1x ZÁKLADNÍ A 2x KRYCÍ)
- ④ ÚPRAVA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
 - OCELOVÝ PLECH LOKÁLNĚ ZBAVIT PORUŠENÉHO STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU A RZÍ, POUVRCH OČISTIT A ODMASTIT
 - PROTIKOROZNÍ NÁTĚR (1x ZÁKLADNÍ A 2x KRYCÍ)
- ⑤ ÚPRAVA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ
 - DŘEVĚNOU KONSTRUKCI ZBAVIT STARÝCH NÁTĚRŮ, POUVRCH OČISTIT A ODMASTIT
 - OCHRANNÝ NÁTĚR (1x ZÁKLADNÍ A 2x KRYCÍ)

0,000 = STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

<div><p>Ing. J. Mrtvíčka, Ing. V. Hromek</p></div>	vypracoval	Ing. J. Mrtvíčka, Ing. V. Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. J. Mrkvíčka	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	09.2014
	REKONSTRUKCE FAŠÁDY SPORTOVNÍ HALY Sportovní gymnázium Pardubice, Dašická 268, Pardubice - Blíže Předměstí, k.ú. Pardubice, p.č. st. 10109		formát	4A4
obsah	č. výkresu		5.	