


## Elektrické připojení

Obrázek 8 – základní schéma el. zapojení RF



TB – svorka napájení jednofázového motoru  
(1f – 230V/50Hz)  
TK – svorky termokontaktu motoru  
U1, U2 – svorky napájení jednofázového motoru  
(1f – 230V/50Hz)  
PE – svorka pro ochranný vodič

TK – svorky termokontaktu motoru  
U1, V1, W1 – svorky napájení třífázového motoru  
(3f – 400V/50Hz)  
PE – svorka pro ochranný vodič

Obrázek 9 – schéma el. zapojení RF s frekvenčním měničem (a) a s napěťovým regulátorem (b)

b) frekvenční měnič FC101 Basic 3F

