

## RZ-131

ZIS - transformátor č.1 <span>část 1</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z131.111	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA102	Z131.112	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA103	Z131.113	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA104	Z131.114	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA105	Z131.115	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA106	Z131.116	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA107	Z131.117	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA108	Z131.118	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA109			rez.
	FA110			rez.
	FA111			rez.
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1 <span>část 2</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V131.111	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA202	V131.112	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA203	V131.113	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA204			rez.
	FA205			rez.
	FA206			rez.
	FA207			rez.
	FA208			rez.
	FA209			rez.
	FA210			rez.
	FA211			rez.
	FA212			rez.

ZIS - transformátor č.2 <span>část 3</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA301	Z131.211	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA302	Z131.212	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA303	Z131.213	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA304	Z131.214	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA305	Z131.215	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA306	Z131.216	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA307			rez.
	FA308			rez.
	FA309			rez.
	FA310			rez.
	FA311			rez.
	FA312			rez.

VDO - transformátor č.2 <span>část 4</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA401	V131.211	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA402	V131.212	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA403	V131.213	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA404			rez.
	FA405			rez.
	FA406			rez.
	FA407			rez.
	FA408			rez.
	FA409			rez.
	FA410			rez.
	FA411			rez.
	FA412			rez.

## RZ-132

ZIS - transformátor č.1 <span style="float: right;">část 1</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z132.111	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA102	Z132.112	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA103	Z132.113	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA104	Z132.114	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA105	Z132.115	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA106	Z132.116	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA107	Z132.117	CXKH-R 3x2,5	zásuvky - sesterna
	FA108	Z132.118	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA109	Z132.119	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA110			rez.
	FA111			rez.
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1 <span style="float: right;">část 2</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V132.111	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA202	V132.112	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA203	V132.113	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA204	V132.114	CXKH-R 3x2,5	zásuvky - sesterna
	FA205			rez.
	FA206			rez.
	FA207			rez.
	FA208			rez.
	FA209			rez.
	FA210			rez.
	FA211			rez.
	FA212			rez.

ZIS - transformátor č.2 <span style="float: right;">část 3</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA301	Z132.211	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA302	Z132.212	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA303	Z132.213	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA304	Z132.214	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA305	Z132.215	CXKH-R 3x2,5	zásuvky - sesterna
	FA306	Z132.216	CXKH-R 3x2,5	zásuvky - sesterna
	FA307			rez.
	FA308			rez.
	FA309			rez.
	FA310			rez.
	FA311			rez.
	FA312			rez.

VDO - transformátor č.2 <span style="float: right;">část 4</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA401	V132.211	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA402	V132.212	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA403	V132.213	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA404			rez.
	FA405			rez.
	FA406			rez.
	FA407			rez.
	FA408			rez.
	FA409			rez.
	FA410			rez.
	FA411			rez.
	FA412			rez.

## RZ-133

ZIS - transformátor č.1 <span style="float:right">část 1</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z133.111	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA102	Z133.112	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA103	Z133.113	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA104			rez.
	FA105			rez.
	FA106			rez.
	FA107	Z133.117	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA108	Z133.118	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA109	Z133.119	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA110			rez.
	FA111			rez.
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1 <span style="float:right">část 2</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V133.111	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací svítidlo
	FA202	V133.112	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA203	V133.113	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA204			rez.
	FA205			rez.
	FA206			rez.
	FA207	V133.117	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací svítidlo
	FA208	V133.118	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA209	V133.119	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA210			rez.
	FA211			rez.
	FA212			rez.

ZIS - transformátor č.2 <span style="float:right">část 3</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA301	Z133.211	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA302	Z133.212	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA303	Z133.213	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA304			rez.
	FA305			rez.
	FA306			rez.
	FA307	Z133.217	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA308	Z133.218	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA309	Z133.219	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA310			rez.
	FA311			rez.
	FA312			rez.

VDO - transformátor č.2 <span style="float:right">část 4</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA401	V133.211	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací svítidlo
	FA402	V133.212	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA403	V133.213	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA404			rez.
	FA405			rez.
	FA406			rez.
	FA407	V133.217	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací svítidlo
	FA408	V133.218	CXKH-R 3x2,5	zás. Stativ
	FA409	V133.219	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA410			rez.
	FA411			rez.
	FA412			rez.

## RZ-134

ZIS - transformátor č.1				část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z134.111	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA102	Z134.112	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA103	Z134.113	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA104	Z134.114	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA105	Z134.115	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA106	Z134.116	CXKH-R 3x2,5	zás. příprava pac.
	FA107			rez.
	FA108			rez.
	FA109			rez.
	FA110			rez.
	FA111			rez.
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1				část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V134.111	CXKH-R 3x2,5	operační svítidlo
	FA202	V134.112	CXKH-R 3x2,5	monitor
	FA203	V134.113	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA204	V134.114	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA205	V134.115	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA206	V134.116	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA207	V134.117	CXKH-R 3x2,5	PACS
	FA208	V134.118	CXKH-R 3x2,5	zás. příprava pac.
	FA209			rez.
	FA210			rez.
	FA211			rez.
	FA212	V134.1112	CXKH-R 3x2,5	rozvaděč R-MOP-1.1

## RZ-135

ZIS - transformátor č.1				část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z135.111	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA102	Z135.112	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA103	Z135.113	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA104	Z135.114	CXKH-R 3x2,5	zás. příprava pac.
	FA105			rez.
	FA106			rez.

VDO - transformátor č.1				část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V135.111	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA202	V135.112	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA203			rez.
	FA204			rez.
	FA205			rez.
	FA206			rez.

## RZ-231

ZIS - transformátor č.1				část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z231.1101	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA102	Z231.1102	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA103	Z231.1103	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA104	Z231.1104	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA105	Z231.1105	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA106		CXKH-R 3x2,5	rez.

VDO - transformátor č.1				část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V231.1101	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA202	V231.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA203		CXKH-R 3x2,5	rez.
	FA204		CXKH-R 3x2,5	rez.
	FA205		CXKH-R 3x2,5	rez.
	FA206		CXKH-R 3x2,5	rez.

ZIS - transformátor č.2				část 3
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA301	Z231.2101	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA302	Z231.2102	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA303	Z231.2103	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA304	Z231.2104	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA305	Z231.2105	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA306		CXKH-R 3x2,5	rez.

VDO - transformátor č.2				část 4
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA401	V231.2101	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA402	V231.2102	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA403		CXKH-R 3x2,5	rez.
	FA404		CXKH-R 3x2,5	rez.
	FA405		CXKH-R 3x2,5	rez.
	FA406		CXKH-R 3x2,5	rez.

## RZ-232

ZIS - transformátor č.1				část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101		CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA102		CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA103		CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA104		CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA105		CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA106		CXKH-R 3x2,5	zás. stativ

VDO - transformátor č.1				část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201		CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA202		CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA203		CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA204		CXKH-R 3x2,5	zásuvky - sesterna
	FA205		CXKH-R 3x2,5	rez.
	FA206		CXKH-R 3x2,5	rez.

## RZ-431

ZIS - transformátor č.1				část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z431.1301	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA102	Z431.1302	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA103	Z431.1303	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA104	Z431.1304	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA105	Z431.1305	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA106	Z431.1306	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA107	Z431.1307	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA108	Z431.1308	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA109	Z431.1309	CXKH-R 3x2,5	ovladovna
	FA110			rez.
	FA111			rez.
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1				část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V431.1301	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA202	V431.1302	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA203	V431.1303	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA204	V431.1304	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA205	V431.1305	CXKH-R 3x2,5	monitor
	FA206	V431.1306	CXKH-R 3x2,5	operační svítidlo
	FA207	V431.1307	CXKH-R 3x2,5	operační svítidlo
	FA208	V431.1308	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA209	V431.1309	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA210	V431.1310	CXKH-R 3x2,5	PACS+NIS
	FA211	V431.1311	CXKH-R 3x2,5	ovladovna
	FA212			rez.

ZIS - transformátor č.2				část 3
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA301	Z431.2301	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA302	Z431.2302	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA303	Z431.2303	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA304	Z431.2304	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA305	Z431.2305	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA306	Z431.2306	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA307	Z431.2307	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA308	Z431.2308	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA309	Z431.2309	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA310	Z431.2310	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA311	Z431.2311	CXKH-R 3x2,5	ovladovna
	FA312			rez.

VDO - transformátor č.2				část 4
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA401	V431.2301	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA402	V431.2302	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA403	V431.2303	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA404	V431.2304	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA405	V431.2305	CXKH-R 3x2,5	monitor
	FA406	V431.2306	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA407	V431.2307	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA408	V431.2308	CXKH-R 3x2,5	lampa-příp.
	FA409	V431.2309	CXKH-R 3x2,5	zásuvky-příp.
	FA410	V431.2310	CXKH-R 3x2,5	ovladovna
	FA411			rez.
	FA412	V431.2312	CXKH-R 3x2,5	R-MOP4.11



## RZ-432

ZIS - transformátor č.1				část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z432.1101	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA102	Z432.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA103	Z432.1103	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA104	Z432.1104	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA105	Z432.1105	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA106	Z432.1106	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA107	Z432.1107	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA108	Z432.1108	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA109	Z432.1109	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA110	Z432.1110	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA111	Z432.1111	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1				část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V432.1101	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA202	V432.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA203	V432.1103	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA204	V432.1104	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA205	V432.1105	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA206	V432.1106	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA207	V432.1107	CXKH-R 3x2,5	operační svítidlo
	FA208	V432.1108	CXKH-R 3x2,5	monitor
	FA209	V432.1109	CXKH-R 3x2,5	PACS+NIS
	FA210	V432.1110	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa
	FA211			rez.
	FA212	V432.1112	CXKH-R 3x2,5	R-MOP4.9

ZIS - transformátor č.2				část 3
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA301	Z432.2201	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA302	Z432.2202	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA303	Z432.2203	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA304	Z432.2204	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA305	Z432.2205	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA306	Z432.2206	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA307	Z432.2207	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA308	Z432.2208	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA309	Z432.2209	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA310	Z432.2210	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA311	Z432.2211	CXKH-R 3x2,5	příprava

VDO - transformátor č.2				část 4
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA401	V432.2201	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA402	V432.2202	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA403	V432.2203	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA404	V432.2204	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA405	V432.2205	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA406	V432.2206	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA407	V432.2207	CXKH-R 3x2,5	operační svítidlo
	FA408	V432.2208	CXKH-R 3x2,5	monitor
	FA409	V432.2209	CXKH-R 3x2,5	PACS+NIS
	FA410	V432.2210	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa
	FA411			rez.

## RZ-433

ZIS - transformátor č.1				část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z433.1701	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA102	Z433.1702	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA103	Z433.1703	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA104	Z433.1704	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA105	Z433.1705	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA106	Z433.1706	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA107	Z433.1707	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA108	Z433.1708	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA109	Z433.1709	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA110	Z433.1710	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA111			rez.
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1				část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V433.1701	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA202	V433.1702	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA203	V433.1703	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA204	V433.1704	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA205	V433.1705	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA206	V433.1706	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA207	V433.1707	CXKH-R 3x2,5	operační svítidlo
	FA208	V433.1708	CXKH-R 3x2,5	monitor
	FA209	V433.1709	CXKH-R 3x2,5	PACS+NIS
	FA210			rez.
	FA211			rez.
	FA212	V433.1712	CXKH-R 3x2,5	R-MOP4.7

ZIS - transformátor č.2				část 3
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA301	Z433.2801	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA302	Z433.2802	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA303	Z433.2803	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA304	Z433.2804	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA305	Z433.2805	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA306	Z433.2806	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA307	Z433.2807	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA308	Z433.2808	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA309	Z433.2809	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA310	Z433.2810	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA311			rez.

VDO - transformátor č.2				část 4
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA401	V433.2801	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA402	V433.2802	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA403	V433.2803	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA404	V433.2804	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA405	V433.2805	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA406	V433.2806	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA407	V433.2807	CXKH-R 3x2,5	operační svítidlo
	FA408	V433.2808	CXKH-R 3x2,5	monitor
	FA409	V433.2809	CXKH-R 3x2,5	PACS+NIS
	FA410			rez.
	FA411			rez.

## RZ-434

ZIS - transformátor č.1				část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z434.1401	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA102	Z434.1402	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA103	Z434.1403	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA104	Z434.1404	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA105	Z434.1405	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA106	Z434.1406	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA107	Z434.1407	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA108	Z434.1408	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA109	Z434.1409	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA110	Z434.1410	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA111			rez.
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1				část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V434.1401	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA202	V434.1402	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA203	V434.1403	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA204	V434.1404	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA205	V434.1405	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA206	V434.1406	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA207	V434.1407	CXKH-R 3x2,5	operační svítidlo
	FA208	V434.1408	CXKH-R 3x2,5	monitor
	FA209	V434.1409	CXKH-R 3x2,5	PACS+NIS
	FA210			rez.
	FA211			rez.
	FA212	V434.1412	CXKH-R 3x2,5	R-MOP4.4

ZIS - transformátor č.2				část 3
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA301	Z434.2501	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA302	Z434.2502	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA303	Z434.2503	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA304	Z434.2504	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA305	Z434.2505	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA306	Z434.2506	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA307	Z434.2507	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA308	Z434.2508	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA309	Z434.2509	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA310	Z434.2510	CXKH-R 3x2,5	příprava

VDO - transformátor č.2				část 4
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA401	V434.2501	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA402	V434.2502	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA403	V434.2503	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA404	V434.2504	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA405	V434.2505	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA406	V434.2506	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA407	V434.2507	CXKH-R 3x2,5	operační svítidlo
	FA408	V434.2508	CXKH-R 3x2,5	monitor
	FA409	V434.2509	CXKH-R 3x2,5	PACS+NIS
	FA410			rez.

FA311	rez.
FA312	rez.

FA411			rez.
FA412	V434.2512	CXKH-R 3x2,5	R-MOP4.5

## RZ-435

ZIS - transformátor č.1				část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z435.1201	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA102	Z435.1202	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA103	Z435.1203	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA104	Z435.1204	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA105	Z435.1205	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA106	Z435.1206	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA107	Z435.1207	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA108	Z435.1208	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA109	Z435.1209	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA110	Z435.1210	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA111			rez.
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1				část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V435.1201	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA202	V435.1202	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA203	V435.1203	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA204	V435.1204	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA205	V435.1205	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA206	V435.1206	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA207	V435.1207	CXKH-R 3x2,5	operační svítidlo
	FA208	V435.1208	CXKH-R 3x2,5	monitor
	FA209	V435.1209	CXKH-R 3x2,5	PACS+NIS
	FA210			rez.
	FA211			rez.
	FA212	V435.1212	CXKH-R 3x2,5	R-MOP4.2

ZIS - transformátor č.2				část 3
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA301	Z435.2301	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA302	Z435.2302	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA303	Z435.2303	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA304	Z435.2304	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA305	Z435.2305	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA306	Z435.2306	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA307	Z435.2307	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA308	Z435.2308	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA309	Z435.2309	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA310	Z435.2310	CXKH-R 3x2,5	příprava

VDO - transformátor č.2				část 4
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA401	V435.2301	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA402	V435.2302	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA403	V435.2303	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA404	V435.2304	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA405	V435.2305	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA406	V435.2306	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA407	V435.2307	CXKH-R 3x2,5	operační svítidlo
	FA408	V435.2308	CXKH-R 3x2,5	monitor
	FA409	V435.2309	CXKH-R 3x2,5	PACS+NIS
	FA410			rez.

FA311  
FA312

rez.  
rez.

FA411  
FA412

rez.  
V435.2312 CXKH-R 3x2,5 R-MOP4.3

## RZ-436

ZIS - transformátor č.1				část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z436.1101	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA102	Z436.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA103	Z436.1103	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA104	Z436.1104	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA105	Z436.1105	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA106	Z436.1106	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA107	Z436.1107	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA108	Z436.1108	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA109	Z436.1109	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA110	Z436.1110	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA111			rez.
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1				část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V436.1101	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA202	V436.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA203	V436.1103	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA204	V436.1104	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA205	V436.1105	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA206	V436.1106	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA207	V436.1107	CXKH-R 3x2,5	operační svítidlo
	FA208	V436.1108	CXKH-R 3x2,5	monitor
	FA209	V436.1109	CXKH-R 3x2,5	PACS+NIS
	FA210			rez.
	FA211			rez.
	FA212	V433.1112	CXKH-R 3x2,5	R-MOP4.1

ZIS - transformátor č.2				část 3
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA301	Z436.2601	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA302	Z436.2602	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA303	Z436.2603	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA304	Z436.2604	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA305	Z436.2605	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA306	Z436.2606	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA307	Z436.2607	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA308	Z436.2608	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA309	Z436.2609	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA310	Z436.2610	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA311			rez.

VDO - transformátor č.2				část 4
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA401	V436.2601	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA402	V436.2602	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA403	V436.2603	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA404	V436.2604	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA405	V436.2605	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA406	V436.2606	CXKH-R 3x2,5	příprava
	FA407	V436.2607	CXKH-R 3x2,5	operační svítidlo
	FA408	V436.2608	CXKH-R 3x2,5	monitor
	FA409	V436.2609	CXKH-R 3x2,5	PACS+NIS
	FA410			rez.
	FA411			rez.

## RZ-437

ZIS - transformátor č.1				část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z437.1101	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA102	Z437.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA103	Z437.1103	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA104	Z437.1104	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA105	Z437.1105	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA106			rez.
	FA107			rez.
	FA108			rez.
	FA109			rez.
	FA110			rez.
	FA111			rez.
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1				část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V437.1101	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA202	V437.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA203			rez.
	FA204			rez.
	FA205			rez.
	FA206			rez.
	FA207			rez.
	FA208			rez.
	FA209			rez.
	FA210			rez.
	FA211			rez.
	FA212			rez.

ZIS - transformátor č.2				část 3
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA301	Z437.2101	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA302	Z437.2102	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA303	Z437.2103	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA304	Z437.2104	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA305	Z437.2105	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA306	Z437.2106	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA307			rez.
	FA308			rez.
	FA309			rez.
	FA310			rez.
	FA311			rez.
	FA312			rez.

VDO - transformátor č.2				část 4
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA401	V437.2101	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA402	V437.2102	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA403	V437.2103	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA404			rez.
	FA405			rez.
	FA406			rez.
	FA407			rez.
	FA408			rez.
	FA409			rez.
	FA410			rez.
	FA411			rez.
	FA412			rez.

## RZ-438

ZIS - transformátor č.1				část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z438.1101	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA102	Z438.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA103	Z438.1103	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA104	Z438.1104	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA105	Z438.1105	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA106	Z438.1106	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA107			rez.
	FA108			rez.
	FA109			rez.
	FA110			rez.
	FA111			rez.
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1				část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V438.1101	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA202	V438.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA203	V438.1103	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA204			rez.
	FA205			rez.
	FA206			rez.
	FA207			rez.
	FA208			rez.
	FA209			rez.
	FA210			rez.
	FA211			rez.
	FA212			rez.

ZIS - transformátor č.2				část 3
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA301	Z438.2101	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA302	Z438.2102	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA303	Z438.2103	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA304	Z438.2104	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA305	Z438.2105	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA306	Z438.2106	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA307			rez.
	FA308			rez.
	FA309			rez.
	FA310			rez.
	FA311			rez.
	FA312			rez.

VDO - transformátor č.2				část 4
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA401	V438.2101	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA402	V438.2102	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA403	V438.2103	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA404			rez.
	FA405			rez.
	FA406			rez.
	FA407			rez.
	FA408			rez.
	FA409			rez.
	FA410			rez.
	FA411			rez.
	FA412			rez.

## RZ-439

ZIS - transformátor č.1				část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z439.1101	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA102	Z439.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA103	Z439.1103	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA104	Z439.1104	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA105	Z439.1105	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA106	Z439.1106	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA107			rez.
	FA108			rez.
	FA109			rez.
	FA110			rez.
	FA111			rez.
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1				část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V439.1101	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA202	V439.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA203	V439.1103	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA204			rez.
	FA205			rez.
	FA206			rez.
	FA207			rez.
	FA208			rez.
	FA209			rez.
	FA210			rez.
	FA211			rez.
	FA212			rez.

ZIS - transformátor č.2				část 3
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA301	Z439.2101	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA302	Z439.2102	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA303	Z439.2103	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA304	Z439.2104	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA305			rez.
	FA306			rez.
	FA307			rez.
	FA308			rez.
	FA309			rez.
	FA310			rez.
	FA311			rez.
	FA312			rez.

VDO - transformátor č.2				část 4
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA401	V439.2101	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA402	V439.2102	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA403			rez.
	FA404			rez.
	FA405			rez.
	FA406			rez.
	FA407			rez.
	FA408			rez.
	FA409			rez.
	FA410			rez.
	FA411			rez.
	FA412			rez.



## RZ-440

ZIS - transformátor č.1				část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z440.1101	CXKH-R 3X2,5	zás. zdrojový most
	FA102	Z440.1102	CXKH-R 3X2,5	zás. zdrojový most
	FA103	Z440.1103	CXKH-R 3X2,5	zás. zdrojový most
	FA104	Z440.1104	CXKH-R 3X2,5	zás. zdrojový most
	FA105	Z440.1105	CXKH-R 3X2,5	zás. zdrojový most
	FA106	Z440.1106	CXKH-R 3X2,5	zás. zdrojový most
	FA107			rez.
	FA108			rez.
	FA109			rez.
	FA110			rez.
	FA111			rez.
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1				část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V440.1101	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA202	V440.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA203	V440.1103	CXKH-R 3x2,5	zás. zdrojový most
	FA204			rez.
	FA205			rez.
	FA206			rez.
	FA207			rez.
	FA208			rez.
	FA209			rez.
	FA210			rez.
	FA211			rez.
	FA212			rez.

## RZ-731

ZIS - transformátor č.1					část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis	
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10		
Vývody	FA101	Z731.1601	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA102	Z731.1602	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA103	Z731.1603	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA104	Z731.1604	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA105	Z731.1605	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA106			rez.	
	FA107	Z731.1707	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA108	Z731.1708	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA109	Z731.1709	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA110	Z731.1710	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA111	Z731.1711	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA112			rez.	

VDO - transformátor č.1					část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis	
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10		
Vývody	FA201	V731.1601	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa	
	FA202	V731.1602	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA203	V731.1603	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA204			rez.	
	FA205			rez.	
	FA206			rez.	
	FA207	V731.1707	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa	
	FA208	V731.1708	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA209	V731.1709	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA210			rez.	
	FA211			rez.	
	FA212			rez.	

ZIS - transformátor č.2					část 3
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis	
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10		
Vývody	FA301	Z731.2801	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA302	Z731.2802	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA303	Z731.2803	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA304	Z731.2804	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA305	Z731.2805	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA306			rez.	
	FA307	Z731.2907	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA308	Z731.2908	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA309	Z731.2909	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA310	Z731.2910	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA311	Z731.2911	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA312			rez.	

VDO - transformátor č.2					část 4
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis	
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10		
Vývody	FA401	V731.2801	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa	
	FA402	V731.2802	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA403	V731.2803	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA404			rez.	
	FA405			rez.	
	FA406			rez.	
	FA407	V731.1707	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa	
	FA408	V731.1708	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA409	V731.1709	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA410			rez.	
	FA411			rez.	
	FA412			rez.	

## RZ-732

ZIS - transformátor č.1 <span style="float:right">část 1</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z732.1101	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA102	Z732.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA103	Z732.1103	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA104	Z732.1104	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA105	Z732.1105	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA106			rez.
	FA107	Z732.1207	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA108	Z732.1208	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA109	Z732.1209	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA110	Z732.1210	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA111	Z732.1211	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1 <span style="float:right">část 2</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V732.1101	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa
	FA202	V732.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA203	V732.1103	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA204			zásuvky - sesterna
	FA205			rez.
	FA206			rez.
	FA207	V732.1207	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa
	FA208	V732.1208	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA209	V732.1209	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA210			rez.
	FA211			rez.
	FA212			rez.

ZIS - transformátor č.2 <span style="float:right">část 3</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA301	Z732.2301	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA302	Z732.2302	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA303	Z732.2303	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA304	Z732.2304	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA305	Z732.2305	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA306			rez.
	FA307	Z732.2407	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA308	Z732.2408	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA309	Z732.2409	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA310	Z732.2410	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA311	Z732.2411	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA312			rez.

VDO - transformátor č.2 <span style="float:right">část 4</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA401	V732.2301	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa
	FA402	V732.2302	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA403	V732.2303	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA404			rez.
	FA405			rez.
	FA406			rez.
	FA407	V732.2407	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa
	FA408	V732.2408	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA409	V732.2409	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA410			rez.
	FA411			rez.
	FA412			rez.

ZIS - transformátor č.3				část 5
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM501		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA501	Z732.3501	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA502	Z732.3502	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA503	Z732.3503	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA504	Z732.3504	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA505	Z732.3505	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA506			rez.
	FA507	Z732.31007	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA508	Z732.31008	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA509			rez.
	FA510	Z732.31110	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA511			rez.
	FA512			rez.

VDO - transformátor č.3				část 6
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM601		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA601	V732.3501	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa
	FA602	V732.3502	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA603	V732.3503	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA604			rez.
	FA605			rez.
	FA606			rez.
	FA607	V732.31007	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA608	V732.31008	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA609	V732.31009	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA610	V732.31010	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA611			rez.
	FA612			rez.

## RZ-733

ZIS - transformátor č.1					část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis	
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10		
Vývody	FA101	Z733.1501	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA102	Z733.1502	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA103	Z733.1503	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA104	Z733.1504	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA105	Z733.11005	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA106			rez.	
	FA107	Z733.1607	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA108	Z733.1608	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA109	Z733.1609	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA110	Z733.1610	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA111			rez.	
	FA112			rez.	

VDO - transformátor č.1					část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis	
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10		
Vývody	FA201	V733.1501	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA202	V733.1502	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA203			rez.	
	FA204	V733.1604	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA205	V733.1605	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA206			rez.	
	FA207			rez.	
	FA208			rez.	
	FA209			rez.	
	FA210			rez.	
	FA211			rez.	
	FA212			rez.	

ZIS - transformátor č.2					část 3
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis	
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10		
Vývody	FA301	Z733.2701	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA302	Z733.2702	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA303	Z733.2703	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA304	Z733.2704	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA305			rez.	
	FA306			rez.	
	FA307	Z733.2807	CXKH-R 3x2,5	rez.	
	FA308	Z733.2808	CXKH-R 3x2,5	rez.	
	FA309	Z733.2809	CXKH-R 3x2,5	rez.	
	FA310	Z733.2810	CXKH-R 3x2,5	rez.	
	FA311			rez.	
	FA312			rez.	

VDO - transformátor č.2					část 4
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis	
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10		
Vývody	FA401	V733.2701	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA402	V733.2702	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA403			rez.	
	FA404	V733.2804	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA405	V733.2805	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA406			rez.	
	FA407			rez.	
	FA408			rez.	
	FA409			rez.	
	FA410			rez.	
	FA411			rez.	
	FA412			rez.	

## RZ-734

ZIS - transformátor č.1 <span style="float:right">část 1</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z734.1101	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA102	Z734.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA103	Z734.1103	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA104	Z734.1104	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA105	Z734.1905	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA106			rez.
	FA107	Z734.1207	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA108	Z734.1208	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA109	Z734.1209	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA110	Z734.1210	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA111	Z734.1911	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1 <span style="float:right">část 2</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V734.1101	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA202	V734.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA203	V734.1903	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA204	V734.1204	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA205	V734.1205	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA206	V734.1906	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA207			rez.
	FA208			rez.
	FA209			rez.
	FA210			rez.
	FA211			rez.
	FA212			rez.

ZIS - transformátor č.2 <span style="float:right">část 3</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA301	Z734.2301	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA302	Z734.2302	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA303	Z734.2303	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA304	Z734.2304	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA305			rez.
	FA306			rez.
	FA307	Z734.2407	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA308	Z734.2408	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA309	Z734.2409	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA310	Z734.2410	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA311			rez.
	FA312			rez.

VDO - transformátor č.2 <span style="float:right">část 4</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA401	V734.2301	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA402	V734.2302	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA403			rez.
	FA404	V734.2404	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA405	V734.2405	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA406			rez.
	FA407			rez.
	FA408			rez.
	FA409			rez.
	FA410			rez.
	FA411			rez.
	FA412			rez.

## RZ-735

ZIS - transformátor č.1 <span style="float: right;">část 1</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z735.1501	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA102	Z735.1502	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA103	Z735.1503	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA104	Z735.1504	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA105	Z735.1505	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA106	Z735.1906	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA107	Z735.1607	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA108	Z735.1608	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA109	Z735.1609	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA110	Z735.1610	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA111	Z735.1611	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1 <span style="float: right;">část 2</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V735.1501	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa
	FA202	V735.1502	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA203	V735.1503	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA204	V735.1904	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA205	V735.1905	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA206			rez.
	FA207	V735.1607	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa
	FA208	V735.1608	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA209	V735.1609	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA210			rez.
	FA211			rez.
	FA212			rez.

ZIS - transformátor č.2 <span style="float: right;">část 3</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA301	Z735.2701	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA302	Z735.2702	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA303	Z735.2703	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA304	Z735.2704	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA305	Z735.2705	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA306	Z735.21006	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA307	Z735.2807	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA308	Z735.2808	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA309	Z735.2809	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA310	Z735.2810	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA311	Z735.2811	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA312			rez.

VDO - transformátor č.2 <span style="float: right;">část 4</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA401	V735.2701	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa
	FA402	V735.2702	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA403	V735.2703	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA404	V735.2904	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA405			rez.
	FA406			rez.
	FA407	V735.2807	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa
	FA408	V735.2808	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA409	V735.2809	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA410			rez.
	FA411			rez.
	FA412			rez.

## RZ-736

ZIS - transformátor č.1					část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis	
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10		
Vývody	FA101	Z736.1101	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA102	Z736.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA103	Z736.1103	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA104	Z736.1104	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA105	Z736.1105	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA106	Z736.1906	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA107	Z736.1207	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA108	Z736.1208	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA109	Z736.1209	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA110	Z736.1210	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA111	Z736.1211	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA112			rez.	

VDO - transformátor č.1					část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis	
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10		
Vývody	FA201	V736.1101	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa	
	FA202	V736.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA203	V736.1103	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA204	V736.1904	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA205			rez.	
	FA206			rez.	
	FA207	V736.1207	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa	
	FA208	V736.1208	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA209	V736.1209	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA210			rez.	
	FA211			rez.	
	FA212			rez.	

ZIS - transformátor č.2					část 3
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis	
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10		
Vývody	FA301	Z736.2301	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA302	Z736.2302	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA303	Z736.2303	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA304	Z736.2304	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA305	Z736.2305	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA306			rez.	
	FA307	Z736.2407	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA308	Z736.2408	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA309	Z736.2409	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA310	Z736.2410	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA311	Z736.2411	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA312			rez.	

VDO - transformátor č.2					část 4
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis	
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10		
Vývody	FA401	V736.2301	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa	
	FA402	V736.2302	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA403	V736.2303	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA404			rez.	
	FA405			rez.	
	FA406			rez.	
	FA407	V736.2407	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa	
	FA408	V736.2408	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA409	V736.2409	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA410			rez.	
	FA411			rez.	
	FA412			rez.	



## RZ-737

ZIS - transformátor č.1					část 1
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis	
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10		
Vývody	FA101	Z737.1501	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA102	Z737.1502	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA103	Z737.1503	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA104	Z737.1504	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA105	Z737.1505	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA106	Z737.1906	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA107	Z737.1607	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA108	Z737.1608	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA109	Z737.1609	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA110	Z737.1610	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA111	Z737.1611	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA112			rez.	

VDO - transformátor č.1					část 2
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis	
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10		
Vývody	FA201	V737.1501	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa	
	FA202	V737.1502	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA203	V737.1503	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA204	V737.1904	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA205	V737.1905	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA206			rez.	
	FA207	V737.1607	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa	
	FA208	V737.1608	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA209	V737.1609	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA210			rez.	
	FA211			rez.	
	FA212			rez.	

ZIS - transformátor č.2					část 3
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis	
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10		
Vývody	FA301	Z737.2701	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA302	Z737.2702	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA303	Z737.2703	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA304	Z737.2704	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA305	Z737.2705	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA306	Z737.2906	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA307	Z737.2807	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA308	Z737.2808	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA309	Z737.2809	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA310	Z737.2810	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA311	Z737.21011	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA312			rez.	

VDO - transformátor č.2					část 4
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis	
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10		
Vývody	FA401	V737.2701	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa	
	FA402	V737.2702	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA403	V737.2703	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA404	V737.2904	CXKH-R 3x2,5	zásuvky	
	FA405			rez.	
	FA406			rez.	
	FA407			rez.	
	FA408	V737.2808	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA409	V737.2809	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ	
	FA410			rez.	
	FA411			rez.	
	FA412			rez.	

## RZ-738

ZIS - transformátor č.1 <span style="float:right">část 1</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM101		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA101	Z738.1101	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA102	Z738.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA103	Z738.1103	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA104	Z738.1104	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA105	Z738.1105	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA106			rez.
	FA107	Z738.1207	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA108	Z738.1208	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA109	Z738.1209	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA110	Z738.1210	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA111	Z738.1211	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA112			rez.

VDO - transformátor č.1 <span style="float:right">část 2</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM201		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA201	V738.1101	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa
	FA202	V738.1102	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA203	V738.1103	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA204			rez.
	FA205			rez.
	FA206			rez.
	FA207	V738.1207	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa
	FA208	V738.1208	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA209	V738.1209	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA210			rez.
	FA211			rez.
	FA212			rez.

ZIS - transformátor č.2 <span style="float:right">část 3</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM301		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA301	Z738.2301	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA302	Z738.2302	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA303	Z738.2303	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA304	Z738.2304	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA305	Z738.2305	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA306			rez.
	FA307	Z738.2407	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA308	Z738.2408	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA309	Z738.2409	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA310	Z738.2410	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA311	Z738.2411	CXKH-R 3x2,5	zásuvky
	FA312			rez.

VDO - transformátor č.2 <span style="float:right">část 4</span>				
	Přístroj	Obvod	Dimenze	Popis
Přívod	QM401		CXKH-R 4x10	
Vývody	FA401	V738.2301	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa
	FA402	V738.2302	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA403	V738.2303	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA404			rez.
	FA405			rez.
	FA406			rez.
	FA407	V738.2407	CXKH-R 3x2,5	vyšetřovací lampa
	FA408	V738.2408	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA409	V738.2409	CXKH-R 3x2,5	zás. stativ
	FA410			rez.
	FA411			rez.
	FA412			rez.