


3 NPE AC 50 Hz, 400 V, TN-S

VÝVODY ROVNOMĚRNĚ PROSTŘÍDAT NA JEDNOTLIVÉ FÁZE !

PŘÍPOJNICE 63 A



ROZVÁDĚČ

R4

LIST : 2
LISTU: 4