


PRŮČELÍ JIŽNÍ – STÁVAJÍCÍ STAV 1:100



- Vysvětlivky**
- Označení oblasti se sníženou přilnavostí omítky ke zdivu
 - Označení oblasti se sníženou přilnavostí keramického obkladu ke zdivu
 - Označení oblasti zjevného zaskláení dešťové vody do omltek
 - Dělostavčí nebo statická tržina ve zdivu (omlta)
 - Havarijní stav omítky nebo keramického obkladu
 - Orientační značení (číslo pohledu / pořadí okenní osy)
 - Značení detailních řezů v grafické příloze
 - Poloha zkušebního místa zkoušky přilnavosti omítky dle ČSN 73 2577
- Poznámka: Mimo dosah plošiny v nepřístupných místech zřazován jen zcela zjevné poruchy (přilnavost) a předpokládaným rozsahem nepřilnavosti omítky

 SPOLČENSTVO PRO REKONSTRUKCE PRAHA S.R.O. Ing. Petr Rohuček Ing. Petr Rohuček PhDr. Eduard Justa	KRAJ Středočeský územní úřad PARDUBICE, NAM. REPUBLIKY 12 STAV. TECH. POSUDEK JIŽNÍ FASÁDY	PARDUBICE PARDUBICE 2717677 PARDUBICE	ČÍSLO PŘE STUPEŇ PRŮZKUMY FORMAT MÉR. DATUM PROF. VTK.Č.	V2