


LEGENDA:


Stávající stav:

- katastrální mapa
- stávající polohopis
- stávající svíslé dopravní značení

Nový stav:

- trvalý zábor stavby
- dočasný zábor stavby
- dočasný zábor obec (trvalý zábor bez odkupu)
- hrany komunikací
- dno příkopu
- rušené svíslé dopravní značení
- nové svíslé dopravní značení



	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice www.pardubickykraj.cz		EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program
Kontroloval:	Podpis:	Rozliško:	
Datum:			
Zpracovatel dokumentace			
 projektová, průzkumná a konzultační společnost PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6 tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz			
Vypracoval: Kolektiv	Hlavní inženýr projektu: Ing. Barbara Jelínková Výrobní ředitel: Ing. Jan Vlček	Investor: Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	
Odpovědný projektant: Ing. Jan Petr	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler		
Číslo zakázky: D-15-029	Datum: 10/2019		
Akce: „Úprava projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/298 Býšť – hranice kraje, km 9,700–14,420“		Mřítko: 1:1000	Formát: 12x A4
Příloha: B. Stavební část S0 181 Situace dopravního značení – 1.díl		Stupeň: PDPS	Souprava:
		Číslo přílohy: B.5.2.1	