


LEGENDA:

- Stávající stav
- Nový stav
- Zařízení staveniště
- Komunikace
- katastrální mapa
stávající polohopis
stávající zeleň
- kácená zeleň
- plochy zařízení staveniště (předpoklad projektanta)
- hrany komunikací
dno příkopu

PARDUBICKÝ KRAJ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Kontroloval:	Podpis:	Razítko:
Datum:		

Přehledná situace přípravy a zařízení staveniště

		projektová, průzkumná a konzultační společnost PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6 tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz	
Vypracoval: Ing. Barbara Jelínková	Hlavní inženýr projektu: Ing. Barbara Jelínková	Investor: Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	
	Výrobní ředitel: Ing. Jan Vlček		
Odpovědný projektant: Ing. Jan Petr	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler		
Číslo zakázky: D-15-029	Datum: 10/2019		
Akce: „Úprava projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/298 Býšť – hranice kraje, km 9,700–14,420“		Měřítko:	Formát:
		Stupeň:	Souprava:
Příloha: B. STAVEBNÍ ČÁST SO 001 Přehledná situace		PDPS	
		Číslo přílohy: B.1.2	