



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-56662-1/ČJ-2018-170606

Pardubice 19. července 2018
Počet stran: 2OPTIMA, spol. s r.o.
ŽIŽKOVA 738/IV
566 01 VYSOKÉ MÝTO**Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro stavební řízení**

K č. j. 349/18

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, se na podkladě Vaší žádosti, ze dne 13. července 2018, seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Modernizace silnice č. II/322 Komárov - napojení na D35, SO 101“. Předmětem stavby je modernizace silnice č. II/322 na kategorii S9.5 v délce 651m, včetně výstavby veřejného osvětlení, obnovy mostu a vodorovného a svislého dopravního značení. Silnice je nově navržena v kategorii S 9,5/70 (50).

Dopravní inspektorát nemá námitek proti předložené projektové dokumentaci stavby „Modernizace silnice č. II/322 Komárov - napojení na D35, SO 101“ ke stavebnímu řízení pouze při dodržení následujících podmínek:

- 1) Rozhledové poměry v místě přechodu pro chodce budou splňovat čl. 10.1.4 ČSN 73 6110.
- 2) Veřejné osvětlení bude provedeno v souladu s ČSN EN 13 201 (2017).
- 3) Římsy mostního objektu nebudou tvořit překážku proti příjezd vozidel.
- 4) Geometrie vjezdového ostrova musí zajišťovat bezpečný průjezd největšího uvažovaného vozidla. Provedení vjezdového ostrova pak musí odpovídat čl. 5.2.5.1 platných TP145.
- 5) V případě zatrubnění sjezdu požadujeme provedení šikmých nevyčnívajících čel dle čl. 12.1.2 ČSN 736101 (leden 2009).
- 6) Nebude umístěna dz č. IJ4c ve směru od Litětín (viz příloha F ČSN 73 6425-1).
- 7) Dz č. B20a (40) bude umístěna na společný sloupek s dz č. IP10b.
- 8) Na místní komunikaci bude odstraněna dz č. IP10a a místo ní bude provedena dz č. IP10b na silnici č. II/322 na příjezdu od Dašic. Bude doplněna dt č. E2b pod stávající dz č. P6 na výjezdu z mk na silnici č. II/322.

Rožkova 2757
530 02 PardubiceTel.: 974 566 250
Fax:
Email:
ID DS: ndihp32

9) Dz č. Z11g bude umístěno pouze v místech připojení polních cest (účelových komunikací) s takovým stavebním uspořádáním, které bude zaměnitelné za křižovatku pozemních komunikací. V ostatních případech toto neumisťovat.

10) Bude doplněno dz č. Z11a-b.

11) Mostní objekt bude označen jako místo kde hrozí zvýšené riziko námrazy.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto stanovisko smí být použito pro účely správního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.

Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.

Zpracoval:

por. Ing. Jiří Moučka

tel.: 974566257

por. Ing. Jiří Moučka
komisař dopravního inspektorátu
tel.: 974566257