

23. 3. 2015 8:32:05

Bane s.r.o., Kozácká 5, 101 00 Praha 10, e-mail: bane92 @ hotmail.cz

D

C

B

A

4

3

2


1

Vysvětlivky

Veškeré míry jsou uvedeny v mm.
Výškové kóty jsou uvedeny v m.
Výškový systém BpV
+0,00 = lokální

Vytyčení kontrolního systému viz stavební část.

Použité značky



Ocel původní

Ocel nová


Původní konstrukce

Obvodové zdivo

HH= +3,27
DH= +3,05

Výšková kóta

HH= Relativní kóta horní hrany
DH= Relativní kóta dolní hrany



Řez, pohled, detail
jmeno
výkres



Dilatace

Dilatační spára / pracovní spára

Předpisy

- EN 1991 Zatížení stavebních konstrukcí,
- EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí,
- EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí,
- ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí,
- ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí,
- ČSN 732601 Provádění ocelových konstrukcí,
- ISO 2553 Symboly pro svařování,
- ČSN 733150 Tesařské práce stavební,
- ČSN 73 8101 Lešení, společná ustanovení,
- ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce,
- ČSN 73 0205 Navrhování geometrické přesnosti,
- ČSN 73 0210 - 2 Přesnost monolitických betonových konstrukcí,
- ČSN 73 0212 - 6 Kontrola přesnosti,

Katalogové prvky

(slouží jako popis standardu a lze je nahradit podobným výrobkem)
• spojovací prvky www.fabory.cz

Nejtěžší prvek

- Příložka svislice P 8 cca 0,4 kg/m

Odkazy na související detaily

- kompletní sestava s výplní viz. stavební část,

Rozsah návaznost a souběh prací

konstrukce vstupu lze budovat po dokončení navazujících konstrukcí hlavního sportoviště a rampy a dosypání a zhutnění rozdílu terénu

Nejistota v návrhu

Pro návrh byly použity údaje o materiálech a topologii podle původních projektů hal.
Skutečné rozměry se mohou lišit.
Je tedy nutné skutečné rozměry, vedení sítí, ověřit a návrh případně revidovat.

Materiály

Ocel

- Původní profily fy = 100MPa
- Nové profily, montážní dílce S235JR dle ČSN EN 10025-A1
- Dílenské a montážní elektrody EB 121.
- Spojovací prvky 8.8.

Požadované tolerance

Výrobní:

- Ocelové prvky jsou provedeny ve třídě EXC2 dle ČSN EN 1090-2.

Montážní:

- výsledné tolerace jsou uvedeny na výkresu S.10

Funkční:

- Nejsou předepsány.

Ochrana konstrukcí

Ocelové prvky budou opatřeny systémem nátěrů IIB dle ČSN 03 8260 základní nátěr s dvěma vrchními vrstvami. Základní nátěr se bude aplikovat na otryskaný nebo nahrubo očištěný povrch zbavený hrubých částí rzi po aplikaci bezoplachového odrezovacího prostředku se stabilizátorem účinku.

Návrhové zatížení

- hmotnost výplně 0,15 kN/m2

D

C

B

A

PROJEKT:
nám. Republiky 116, Pardubice
SPŠPS Pardubice

STUPEŇ:

DPS

ČÁST PROJEKTU: D.1.2 Stavebně konstrukční

DÍL PROJEKTU: Oprava prosklených stěn a vitráží

SCHVÁLIL: ...

KONTROLOVAL: *Marek* Vojanec

REVIZE:

č.

DATUM

OBSAH VÝKRESU:

Základní poznámky

MĚŘÍTKO: 1 : 50

DATUM: 03.2015

Č. VÝKRESU / REVIZE:

S.01

23. 3. 2015 8:32:05

Bane s.r.o., Kozácká 5, 101 00 Praha 10, e-mail: bane92 @ hotmail.cz

D

C

B

A

D

C

B

A

4

3

2

1

Provádění

Dodavatel musí být kvalifikovaný pro všechny použité pracovní postupy v souladu s příslušnými platnými normami a požadavky. Dodavatel může aplikovat i své vlastní standardní postupy za předpokladu, že budou splňovat kvalitativní požadavky uvedené v projektu nebo smlouvě.

Dodavatel stavebních prací, bez ohledu na smluvní záležitosti, musí mít jakožto součást dodavatelské dokumentace zpracován technologický nebo pracovní postup v takové podrobnosti, aby kvalifikované osoby, které se s navrženou technologií pro realizaci určité konstrukce dosud nesetkali, tuto konstrukci dokázali bezpečně a v požadované rychlosti a kvalitě realizovat.

Kontrolní systém měření

Pro kontrolu a vytyčení bude zřízen na stavbě lokální souřadnicový systém s pevnými body. Vytyčovací výkres viz. stavební část projektu.

Návrh postupu:

1. odstrojení nosné konstrukce vyjmutím okenních ráků a odmontování pomocných paždíků,
2. očištění nosné konstrukce od rzi,
3. částečné uvolnění vazeb svislic nad příčníky v místě kotvení proříznutím úhlovou brusku,
4. postupné vyrovnaní konstrukce na profilu pomocí ručních pákových navijáků 2t do dosažení stanovených imperfekcí od ideální osy prutů, pákové navijáky budou kotveny přes do obložení chráněného zrcadla schodiště.
5. kontrola a případná oprava nebo doplnění původních spojů složeného profilu a kotvení, předpokládá se cca 70% nefunkčních spojů,
6. zesílení svislic zvenku přišroubováním pásovin P 8x60 nýťovacími maticemi,
7. zesílení původního kotvení nebo osazení nových kotev
8. zesílení v krajních polích vyrovnané vodorovné příčle zevnitř přišroubováním pásovin P 8x45,
9. předepnutí svislým posuvem a postupná, odshora dolů, aktivace svislic v místě uvolněných vazeb, oprava uvolněného spoje 1/2V přebroušeným svarem,
10. zpětná montáž opravených ráků nového zasklení,
11. ve středním poli zesílení profilu vodorovné příčle zevnitř přišroubováním pásovin P 8x45.

PROJEKT: nám. Republiky 116, Pardubice SPŠPS Pardubice	STUPEŇ: DPS	ČÁST PROJEKTU: D.1.2 Stavebně konstrukční	SCHVÁLIL: ...	OBSAH VÝKRESU: Poznamky k provádění	MÉRÍTKO: 1 : 50	Č. VÝKRESU / REVIZE: S.02
		DÍL PROJEKTU: Oprava prosklených stěn a vitráží	KONTROLOVAL: Vojanec		DATUM: 03.2015	
			REVIZE: č.		DATUM	

4

3

2

1

