

## OBSAH :

### D.1 SO 01 REKONSTRUKCE

#### D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
- D.1.1.2 PŮDORYS 1.PP, 1.NP, 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV
- D.1.1.3 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE
- D.1.1.4 PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE
- D.1.1.5 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV
- D.1.1.6 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV
- D.1.1.7 ŘEZ A-A - NOVÝ STAV
- D.1.1.8 VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ
- D.1.1.9 SKLADBY KONSTRUKCÍ
- D.1.1.10 VÝPIS VÝROBKŮ
- D.1.1.11 PŮDORYS PŮDY - NOVÝ STAV

Vypracoval:	Hlavní inženýr projektu:	Ing. Jaroslav DVOŘÁK U Dolního rybníka 340 568 02 Svitavy Č: 866 81 087	
Ing. Antonín NÁDVORNÍK	Ing. Jaroslav DVOŘÁK		
Místo stavby: Milady Horákové 493/50, Svitavy			
Investor: Speciální ZŠ a SŠ Svitavy, Milady Horákové 488/44, Svitavy			
Akce: Stavební úpravy systému vytápění a rekonstrukce sociálního zázemí budovy - Speciální ZŠ a SŠ Svitavy - Milady Horákové 493/50 Objekt: SO 01 REKONSTRUKCE		Formát:	Paré:
		Datum: 11/2023	
		Stupeň: DSJ	
		Zakáz. č.: 210201	
		Měřítko:	
Výkres: <b>ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>		Č.v. D.1.1	