

Poznámka:
Náhradní pohon stlačeným vzduchem je z důvodu chybějících dílců nefunkční.

Ks.	Název – Rozměr	Polotovar	Mat.kon.	Mat.vých.	č.hm.	hr.hm.	Číslo výkresu	Poz.
1	Ozubený věnec modul m=8, počet zubů z=100	stávající				68,-		8
1	Ložiskové těleso	stávající				12,-		7
1	Klín 16x10	stávající						6
								5
1	Pastorek 1 ø150 - 70 m=8, z=16	ČSN 42 5510	12 050.9	12 050		6,5	1628.7-02	4
1	Pojistná deska ø40 - 6	ČSN 42 5510	S235			0,05	1628.7-01	3
								2
1	Základna	skupina				35,5	1628.7.1	1

Tolerování dle ISO 8015 | Přesnost ISO 2768 | Promítání | Poznámka: | Celková čistá hmotnost v kg. 275,–

Měřítko 1:5	Kreslil	Ing. BOUŠKA		Č.snímku	Změna	Datum	Podpis	Index změny a
	Přezkoušel							b
	Norm.ref.							c
	Schválil			Č.transp.				d
		Dne	XII/2023					e

ADECO s.r.o.
Česká Třebová

Typ:
Název: Pohon pojezdu

Starý výkres:
1628.7
Počet listů 2
List 1