

Poznámka:

1. Průměr kola byl změřen na stanovišti v Kněževsi z důvodu nepřístupnosti přibližně, skutečný rozměr je cca 970-1000mm a přesně bude změřen po převozu točny do Dolní Lipky na místo montáže.
2. Při měření nebylo ložisko přístupné, proto je typ určen pouze pravděpodobně.
3. Uložení hřídele kola bylo kresleno podle podkladů získaných při místním šetření ve smontovaném stavu, detailní rozměry by byly známy až po demontáži kola.

								15
6	Podložka 16	ČSN 02 1740						14
6	Podložka 17	ČSN 02 1702						13
6	Matice M16	ČSN 02 1401						12
1	Stavěcí šroub M24							11
1	ložisko 22 322 pozn.2					17,3		10
1	Plstěný kroužek	ČSN 02 3655	upřesnit podle průměru hřídele při montáži					9
								8
								7
								6
2	Víko tělesa	stávající sklad Lipka	42 2652		19,-	38,-		5
2	Ložiskové těleso	stávající	42 2652		59,-	118,-		4
1	Pojistná deska kola	stávající	11 375.0			3,4		3
1	Hřídel kola	stávající	11 523.0			123,-		2
1	Kolo hnané	stávající				354,-		1
Ks.	Název – Rozměr	Polotovar	Mat.kon.	Mat.vých.	č.hm.	hr.hm.	Číslo výkresu	Poz.

Tolerování dle ISO 8015 | Přesnost ISO 2768 | Promítání | Poznámka: | Celková čistá hmotnost v kg. 670,-

Měřítko 2:5

Kreslil	Ing. BOUŠKA		Č.snímku	
Přezkoušel				
Norm.ref.				
Schválil			Č.transp.	
	Dne	XII/2023		

Změna | Datum | Podpis | Index změny: a b c d e

ADECO s.r.o. Česká Třebová

Typ:

Název: Hnané kolo

Starý výkres:

1628.5

Počet listů 2 | List 1