

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 5 ZE DNE 16.10.2018

ZADAVATEL: Pardubický kraj
Sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Zastoupený: JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtmán
IČO: 70892822

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, I. etapa

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, žádáme o vysvětlení ZD, a to v části:

.D.1.04_SO 04- Zdroj O₂, Sklad tlakových láhví CO₂, Ar, Corgon

V přiložené technické zprávě je napsáno, že nový stabilní zásobník kyslíku bude řešen formou pronájmu- ve výkazu výměr je uvedeno- „Dodávka zásobník“

14	1.2-01	Montáž sekundárního zdroje	kus	1,00000	
15	1.2-02	Dodávka: ZÁSOBNÍK, celkový objem 3160 litrů, PRO KYSLÍK	kus	1,00000	
16	1.2-03	Dodávka: VZDUCHOVÝ ODPÁŘOVAČ, max. pracovní přetlak 4,0 MPa; vnější plocha 18,6 m ² ;; jmenovitý výkon pro O ₂ 60 Nm ³ /h; + montážní mat.	kus	2,00000	

Není tedy jasné, jak tuto položku ocenit. Cenu zásobníku? Nebo dodání zásobníku na místo a instalaci? Nebo jenom pronájem, a na jakou dobu?

Dále u položky „Dodávka: vzduchový odpařovač“ jde o jednorázový prodej? Nebo pronájem? O pronájmu se hovoří jen u nového zásobníku na kapalný kyslík.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Nastala změna v objemu zásobníku O₂ sekundárního zdroje z uvedených 3160 litrů na 6365 litrů.

Změny projektové dokumentace byly provedeny:

- v textu „D.1.4.4.10_100_Technická zpráva“ v části popisu 5.2.1 na str.7 a 8

Parametry tlakového zásobníku:

- celkový objem 6365 litrů
- využitelný objem (při plnění na 95%) 6000 litrů
- hmotnost prázdného zásobníku 4910 kg
- hmotnost náplně 6910 kg

- ve výkresové dokumentaci ve výkrese „D.1.4.4.10_102_Pudorys a Rez_zdroj O₂“ byl v LEGENDĚ TECHNOLOGIE opraven popis pozice č.2 :
celkový objem 6365 litrů, 4910/6910kg

- ve výkazu výměr – části „D.1.4.4.10“ byla opravena položka

Díl: 1.2 Sekundární zdroj

poř.č.:15 položka: 1.2-02 Název položky. Dodávka: ZÁSOBNÍK, celkový objem 6365 litrů, PRO KYSLÍK

Výše uvedené změny jsou zapracovány v technické zprávě, dotčených výkresech, výkazu výměr

Uvažovaná doba pronájmu pro ZÁSOBNÍK I VZDUCHOVÝ ODPÁŘOVAČ je na 3 roky s automatickou možností prodlužování vždy o 1 rok a s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

Dotaz č. 2:

Dobrý den, žádáme o vysvětlení ZD, a to v části výkazu výměr

2_ Dieselagregát fy. Cummins - 706 kVA, 656 kW standby v provedení na společném rámu s generátorem, a příslušenstvím včetně palivové nádrže v rámu., C700 D5	ks	1,00000	0,00	0,00
--	----	---------	------	------

Stávající

2.2_Pružný mezikus výfukového potrubí	ks	2,00000	0,00	0,00
---------------------------------------	----	---------	------	------

Stávající

Předpokládáme správně, že obě položky budou oceněny nulou (0)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ano, poř.č.6-položka č.1.15 a poř.č.7-položka č.1.24 budou oceněny nulou

Dotaz č. 3:

Dotaz k PS 03 – Náhradní zdroj DA:

VZT potrubí s tlumiči s útlumem na 50dB(A). DA bez kapotáže vytvoří hluk ve strojovně cca 100dB(A). Jeden metr tlumících buněk utlumí cca 12dB a bude tedy potřeba do strojovny trouba rozměru 2500x2500 mm, dlouhá 4 metry pro odvod teplého vzduchu od DA a ta stejná pro přívod chladícího vzduchu plus připojení na chladič, flexi díl, klapky a napojení na otvory ve zdi. Kapotovaný DA má o cca polovinu větší rozměry a vytvoří ve strojovně hluk 80dB(A). Pro tuto variantu budou nutné dvě trouby 2,5 x 2,5 x 2,5 m + navazující VZT prvky. Obáváme se, že takto velké VZT potrubí se do strojovny nevejdou.

Prověří zadavatel velikost strojovny ve vazbě na požadovaný útlum hluku?**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

Dispozičně je to řešeno ve výkresové dokumentaci. 2 x sací komora dxšxv = 3500x1150x4000 mm. Výtlačk pro každý stroj 3500x2000x2500mm. Na tlumení hluku použité dva stojaté tlumiče pro každý DA.

Dotaz č. 4:

Dotaz k PS 03 – Náhradní zdroj DA:

Ve výkazu výměr č. položky 1.01 se opakují položky 1.5 -1.14. v položkách 1.20 -1.29 a jsou uvedeny pod jedním kusem DA 900 kVA.

1.5) systém elektrického startu včetně akubaterií a jejich udržování v pohotovosti

1.6) systém elektrického předešřevu agregátu

1.7) pružné uložení dieselagregátu na mezirám (položka 1.2)

1.8) kompletně zapojené výfukové potrubí na motoru

1.12) 1RDA1 - panel automatiky s řídicím systémem DA pro aut. provoz DA, s beznapěťovým kontaktem s významem "sumární porucha DA" - umístění skříňové automatiky vlevo při pohledu na čelo generátoru

1.13) skříň jističe generátoru -umístění skříňové jističe vlevo při pohledu na čelo generátoru

1.14) nabíječka 230V AC/12V DC, 1ks

1.20) systém elektrického startu včetně akubaterií a jejich udržování v pohotovosti

1.21) systém elektrického předešřevu agregátu

1.22) pružné uložení dieselagregátu na rám

- 1.23) kompletně zapojené výfukové potrubí na motoru
- 1.27) 2.RDA1_panel automatiky s řídicím systémem DA pro aut. provoz DA, s beznapěťovým kontaktem s významem "sumární porucha DA" - umístění skříně automatiky vlevo při pohledu na čelo generátoru - stávající
- 1.28) skříň jističe generátoru - umístění skříně jističe vlevo při pohledu na čelo generátoru
- 1.29) nabíječka 230V AC/12V DC, 1ks

Je to chyba tisku nebo to má být dodáno pro stávající DA nebo je důvod jiný?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Uvedené čísla položek 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.27, 1.28, 1.29 jsou součástí čísla položky 1.15. Tyto položky patří ke stávajícímu zařízení DA 706 kVA a budou oceněny nulou.

Dotaz č. 5:

V dokumentu „Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_3.pdf“ je psáno, že v SO2 Energobloku byla opravena nášlapná vrstva podlahy, doplněn zámečnický výrobek 101 a přidán nový zámečnický výrobek 111. Tyto změny jsme našli pouze v novém výkresu „D1.2.1-103-pudorys 1NP_R01.pdf“ a nové tabulky s označením „D1.2.1-201-tabulky zámečnických výrobků_R01.pdf“, ale do výkazu výměr tyto změny nebyly zahrnuty.

Žádáme o prověření a případné doplnění změn do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Součástí tohoto Vysvětlení ZD č. 5 je nový výkaz výměr, který zohledňuje tuto změnu.

Dotaz č. 6:

V dodatečné informaci č. 2 – Odpověď dodavatele č. 2 – je potvrzeno, že DA je stávající.

Jaká jednotková cena se má uvést do položky?

6	1.15	2_ Dieselagregát fy. Cummins - 706 kVA, 656 kW standby v provedení na společném rámu s generátorem, a příslušenstvím včetně palivové nádrže v rámu., C700 D5	ks	1,00000	
---	------	--	----	---------	--

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Jednotková cena položky bude uvedena nula (0).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel dále informuje, že došlo ke změně v zadávací dokumentaci v odst. 12 Jistota. Byla změněna číslo bankovního účtu, kam bude složena bankovní jistota. Přílohou tohoto vysvětlení je zadávací dokumentace s opraveným číslem bankovního účtu.

V souladu se změnou a vysvětlením dotazu č. 1 dochází i ke změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která je rovněž uvedena v příložené zadávací dokumentaci.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona mění lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 30.10.2018

Hodina: 12:00

Otevírání nabídek se uskuteční:

Datum: 30.10.2018

Hodina: 12:00

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
Zadávací servis, s.r.o.
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz

Přílohy:

Zadávací dokumentace

Upravený výkaz výměr

D.1.4.4.10_100_Technická zpráva

D.1.4.4.10-102_Půdorys a Řez_zdroj O2