



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

OPTIMA spol. s r.o.  
Z. Kutová  
Žižkova 738  
566 01 Vysoké Mýto

Naše značka: E00557/18

V Praze dne: 5.1.2018

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový objezd)**

**Stupeň: Stavební řízení**

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomáškovy 2144/1  
149 00 Praha 4  
IČ 649 49 961, DIČ CZ64949681


Ochrana sítí

Technologický úsek

Příloha č. 2

# Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRY COLLECTION(POLYGON((-596772.455645884 -1077772.42946737,-596716.664517706

-1077772.35742668,-596393.839776318 -1077937.49269635,-596289.49608401 -1078230.15082809,-596042.24766348  
-1078519.90382071,-595852.282909811 -1078738.48524597,-595830.958833581 -1078685.1807651,-595774.550128528  
-1078651.16563336,-595643.514673714 -1078671.66747514,-595313.359636533 -1078883.91191254,-595236.056536575  
-1078913.9896257,-594998.662505929 -1078868.81616155,-594893.124712663 -1078895.78866181,-594538.823883065  
-1079085.89364917,-594309.558029683 -1079200.52890025,-594230.847603801 -1079388.38611945,-593999.430445793  
-1079540.33808942,-593750.326689439 -1079956.96172069,-593574.280991047 -1080133.78723589,-593329.939837642  
-1080395.32873215,-593246.478708455 -1080426.04986488,-593114.253890209 -1080492.98894313,-592989.077059867  
-1080596.25713616,-592858.803721519 -1080567.14021561,-592773.602524436 -1080610.40934142,-592688.732163091  
-1080656.73279854,-592586.728584737 -1080745.10741408,-592376.482323087 -1080835.96480742,-592255.322922154  
-1080833.66620474,-592095.560865975 -1080761.35873321,-591941.773304189 -1080744.0469622,-591567.213496316  
-1080806.33089966,-591397.533814162 -1080985.49411232,-591294.842547399 -1081067.73563721,-591135.501916794

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



-1081085.00876024,-590903.696329123 -1081091.57931911,-590707.743513318 -1081171.54652506,-590531.825936371  
-1081264.79560407,-590246.752357701 -1081323.47846983,-590134.361883566 -1081344.91498849,-589939.052244887  
-1081430.96792591,-589758.217293722 -1081564.916045,-589570.014985637 -1081659.46314593,-589617.874213652  
-1081700.66628569,-589827.619543175 -1081575.96185815,-589980.453284556 -1081469.77321548,-590184.957137255  
-1081382.72349911,-590452.640345687 -1081335.20165112,-590584.826233308 -1081296.15660547,-590810.851361862  
-1081178.92784134,-590941.707307883 -1081127.65161647,-591275.960443416 -1081122.3404983,-591374.844005344  
-1081062.15300483,-591570.778387862 -1080867.77463469,-591715.535363271 -1080830.4295372,-591853.49934819  
-1080787.63464113,-592027.077638182 -1080787.3430045,-592254.504106609 -1080883.22099157,-592387.58921727  
-1080881.13280408,-592512.298662697 -1080830.48506063,-592659.526197818 -1080758.83761163,-592803.09653185  
-1080653.57653557,-592847.137868802 -1080602.41539342,-592910.004185153 -1080638.86231588,-593012.112581028  
-1080637.03416658,-593157.003025803 -1080543.98667937,-593265.382360466 -1080485.82351402,-593404.46968943  
-1080396.49314357,-593628.026982516 -1080143.3930785,-593813.262284167 -1079965.5644256,-594032.326196739  
-1079586.21172023,-594261.347311174 -1079440.70064018,-594309.959241475 -1079317.94217129,-594350.312333273  
-1079233.1773745,-594958.051630937 -1078922.70226774,-595098.554518713 -1078932.09289925,-595265.563686281  
-1078957.13122004,-595357.515179397 -1078919.27132998,-595691.067738146 -1078709.74253736,-595763.909367069  
-1078695.6001715,-595803.334687371 -1078716.0178164,-595820.202003386 -1078785.26425475,-595866.813720094  
-1078786.35103222,-596317.951229886 -1078291.94159651,-596443.11855158 -1077963.00508675,-596788.717889303  
-1077807.73419771,-596772.455645884 -1077772.42946737)))