

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

|                                                        |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel</b>                                       | <b>Pardubický kraj</b>                                                                                                   |
| sídlo:                                                 | Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice                                                                                 |
| zastoupený:                                            | JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem                                                                              |
| IČO/ DIČ:                                              | 70892822/ CZ70892822                                                                                                     |
| profil:                                                | <a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>                                        |
| zástupce ve věcech technických:                        | Květoslava Michalová; <a href="mailto:kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz">kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz</a> |
| <b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b> | <b>Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář</b><br><a href="mailto:advokat@hebký.cz">advokat@hebký.cz</a>              |
| IČO:                                                   | 64010082                                                                                                                 |
| sídlo:                                                 | Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most                                                                                      |
| <b>Název veřejné zakázky:</b>                          | <b>NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 2. etapa</b>        |
| <b>Druh zakázky / řízení:</b>                          | <b>stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení</b>                                                             |
| <b>Zahájení řízení:</b>                                | <b>dne 10.04.2019 odesláním Oznámení do VVZ</b>                                                                          |

V Mostě, dne 3.6. 2019

### 1) Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 29.05.2019 v 16:34:33 hod. následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedené vysvětlení.

**Dotaz č. 1:** „Po prostudování projektové dokumentace, část pilotové založení, se domníváme, že piloty pod spojovacím krčkem a v místě nových výtahů (na místě částečně odbourané stávající budovy + nového spojovacího koridoru)

- piloty P59a – P73, nepůjdou provést klasickou technologií vrtání za použití velkopříměrové vrtné soupravy (piloty pr. 600mm)...z důvodu velkých rozměrů vrtné soupravy + blízkosti stávající budovy....

domníváme se, že by tato část měla být řešena spíše použitím maloprofilových vrtných souprav....např. mikropilot, nebo pilířů tryskové injektaže.

Bude tato část projektové dokumentace upravena tak, aby byla bezpečně realizovatelná?“

**Odpověď:** Po prověření možnosti realizace pilot dle návrhu v projektové dokumentaci, zadavatel zjistil, že by byla obtížně proveditelná soupravami dostupnými v Česku. Na základě toho byl přepracován způsob založení v prostoru krčku a výtahů na založení pomocí mikropilot. Zpracováno do v.č. D.1.1.2- 102\_00 Výkres pilotového založení a v.č.D.1.1.2-117\_00 Piloty - schéma výztuže a do výkazu výměr.

**Dotaz č. 2:** „V návaznosti na Vaši odpověď na dotaz č.4 z Vysvětlení zadávací dokumentace č 7. Vás opětovně žádáme o upřesnění položky- Vertikální interiérové žaluzie se stínícím ekvivalentem olova 1,5 mm. Dle dodavatelů této stínící technologie je požadované řešení i přes dodatečnou nosnou ocelovou konstrukci stále technicky neproveditelné, jelikož jednotlivé lamely jsou umístěny v pojezdech, které mají omezenou nosnost – nejde tedy o nosnost ocelové podkonstrukce, ale o nosnost zavěšení žaluzie - tedy ližiny s pásy. Je tedy uvedený rozměr žaluzie, či její stínící ekvivalent správný?“

**Odpověď:** Platí odpověď zasláná emailem dne 30.5.2019 (Po opětovné konzultaci s dodavatelem se bude žaluzie s ohledem na uspořádání oken členit na čtyři díly (místo tří dílů) s ovládáním po straně každého dílu. Bude opraveno ve v.č. 201a zámečnické výrobky. Tloušťka Pb 1,5 mm zůstane dle návrhu, byla navržena s ohledem na umístění vertigrafu skiografického přístroje. Přesný výpočet radiační ochrany nebyl v tomto stupni projektové dokumentace zpracován, ale řešení bylo odborně konzultováno. Přesný výpočet radiační ochrany bude zpracován dle konkrétního typu skiografického RTG přístroje po ukončeném výběrovém řízení.).

**Dotaz č. 3:** „Prosíme o vysvětlení počtu kusů.

|     |     |                                                                                                                      |    |           |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 634 | 142 | D + M Ocelové konstrukce nadpraží nad nábytkovou stěnou včetně opláštění, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 190,00000 |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|

Ocelové konstrukce nadpraží nad nábytkovou stěnou včetně opláštění :

Ocelová svislá konstrukce vytvořená ze 2 sloupů (profil 50x50x4mm-3784mm), 2 přivařených vodorovných překladů (profilů 50x50x4mm-3525mm) a 3 ks svislé přivařené výplně z profilů 50x50x3-500mm. Sloupky :

budou přes kotevní plech P 8x220x70 kotveny 2x HVA M10 do ŽB desky podlahy a stropu. Hmotnost 95kg :  
 Povrchová úprava - žárově pozinkováno :  
 Opláštění : konstrukce opláštěna od v.2100 do v.2700 SDK, opláštění bude zalicováno s nábytkovou stěnou. Opláštění  
 jednostranně dvojitě deskami White 12,5 mm. Desky s povrchovou úpravou. :  
 95\*2

190,00000

Dle 201a Zámečnické výrobky\_190515 je uveden počet 2 ks“.

**Odpověď:** Platí 2ks, 190kg. Opraveno ve výkazu výměr, který je současně uveřejněn.

**2) Zadavatel obdržel e-mailem dne 31.05.2019 v 7:51 hod. následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedené vysvětlení.**

**Dotaz č. 1:** „Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 ze dne 30.5.2019 byl zodpovězen dotaz:

**Dotaz:** Ve výkazu výměr ve stavební části objektu SO 01 jsou uvedeny položky:

|    |              |                                                             |   |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 39 | 264311412RZZ | Vrty pro piloty DN do 650 mm - příplatek za zapážený výkop  | m | 228,30000 |
|    |              | D.1.1.2-102 :                                               |   |           |
|    |              | 219,5                                                       |   | 219,50000 |
|    |              | blučé vrtání :                                              |   |           |
|    |              | 1,1*8                                                       |   | 8,80000   |
| 41 | 264311414RZZ | Vrty pro piloty DN do 900 mm - příplatek za zapážený výkop  | m | 266,80000 |
|    |              | D.1.1.2-102 :                                               |   |           |
|    |              | 258                                                         |   | 258,00000 |
|    |              | blučé vrtání :                                              |   |           |
|    |              | 1,1*8                                                       |   | 8,80000   |
| 43 | 264311416RZZ | Vrty pro piloty DN do 1200 mm - příplatek za zapážený výkop | m | 384,50000 |
|    |              | D.1.1.2-102 :                                               |   |           |
|    |              | 384,5                                                       |   | 384,50000 |

Prosíme o vysvětlení, výše uvedených položek, jestliže záporové pažení není součástí této etapy a nemá být zahrnuto do ceny. Co přesně má být oceněno v těchto položkách?“.

**Odpověď:** Jedná se o vrty pro piloty, ne o vrty pro záporové pažení.

Dotaz se ale týkal položek **příplatků za zapážený výkop**. Vrty pro piloty jsou vykázány v položkách č. 38, 40 a 42. Proč jsou tedy ve výkazu výměr příplatky za zapážený výkopu, jestliže pažení není součástí této etapy.“.

**Odpověď:** Jedná se o pažení vrtu pro piloty.

**3) Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 30.05.2019 v 13:50:22 hod. následující dotaz, na který podává ve lhůtě níže uvedené vysvětlení.**

**Dotaz:** „SO 01 Slaboproudá elektrotechnika

Máme v rozpočtu ocenit položku - moduly RJ 45 cat.6a dle výkazu excel řádek 39..... nebo cat.7a dle výkresu?“.

Žádáme o vysvětlení způsobu ocenění položky - rozdíl výkazu výměr a projektové dokumentace.

Na tuto otázku nám nebylo ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 odpověděno.“.

**Odpověď:** Ocenit moduly RJ 45, S/FTP cat.6a uvedené ve výkazu výměr.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje tyto dokumenty:

201a\_zamecnicke výrobky\_190530 (k Vysvětlení zadávacích podmínek č. 10 k dotazu č.2)

D.1.1.2-102\_00 - Výkres pilotového založení

D.1.1.2-117\_00 - Piloty - schéma výztuže

OÚN\_II.ETAPA\_VV\_REVIZE4\_03\_06\_2019

S ohledem na předpokládané prodloužení (viz odpověď na dotazy ad 1) v rámci vysvětlení zadávacích podmínek č. 10) zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zatím neprodlužuje.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje