



Modernizace silnice II/322 od křiž. s III/3224 po nový obchvat Kojic
SITUACE 02
1:500



ZKRATKY PRO DRUHY STROMŮ

FE - Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
CM - Cornus mas (dřín obecný)
QR - Quercus robur (dub letní)
AC - Acer campestre (javor babyka)
AP - Acer platanoides (javor mléč)
EE - Euonymus europaeus (brslen evropský)
CB - Carpinus betulus (habr obecný)
AG - Alnus glutinosa (olše lepkavá)
AI - Alnus incana (olše šedá)
SD - Sorbus domestica (jeřáb oskeruše)

ZKRATKY PRO DRUHY KEŘŮ

LX - Lonicera xylosteum (zimolez obecný)
LVL - Ligustrum vulgare Lodense (ptačí zob kultivar)
CS - Cornus sanguinea (svída krvavá)
VO - Viburnum opulus (kalina obecná)
VL - Viburnum lantana (kalina kaštalaj)
PP - Prunus padus (Slířemcha obecná)

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

MODERNIZACE SILNICE II/322 OD KŘIŽ. S III/3224 PO NOVÝ OBCHVAT KOJIC

název akce

SO 801 REKULTIVACE KOMUNIKACE II/322

stavební objekt

Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel	· · · spolupráce	dik DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Bozděchova 1668 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz
Kojice místo stavby	Pardubický kraj	

SITUACE - ČÁST 2

výkres

1:500

měřítko

PDPS

stupeň

ING. M. BURIANEC kontroloval		ING. L. BURIANEC hlavní inženýr projektu		A017/20 číslo zakázky	D3.2.2
ING. M. BURIANEC zodpovědný projektant		ING. L. BURIANEC vedoucí projektant		7/2020 datum	