



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

OPTIMA spol. s r.o.  
Z. Kutová  
Žižkova 738  
566 01 Vysoké Mýto

Naše značka: E02034/18

V Praze dne: 16.1.2018

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100

**Stupeň:** Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomáčkova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681


Ochrana sítí

Technologický úsek

Příloha č. 2

**Situační plánek**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRY COLLECTION(POLYGON((-585230.041653607 -1113251.03179025,-585234.403010605

-1113260.86451178,-585206.131292344 -1113271.65236589,-585147.857863275 -1113287.97170118,-585076.011684184  
 -1113310.40111986,-585015.971414069 -1113315.63792802,-584940.018921591 -1113310.52396461,-584858.467394063  
 -1113304.0628792,-584841.755274011 -1113304.48433796,-584816.639682657 -1113308.3274332,-584767.713481726  
 -1113342.88191991,-584704.876743111 -1113391.35390338,-584661.253451834 -1113426.31402379,-584613.160999094  
 -1113465.05328713,-584561.21813652 -1113507.89429982,-584542.773764543 -1113521.32343939,-584528.531944538  
 -1113528.47562888,-584486.835944856 -1113544.9646712,-584448.808911107 -1113559.31381092,-584413.455119958  
 -1113569.49181727,-584337.817826137 -1113578.32518646,-584251.177742431 -1113588.13484799,-584143.880836753  
 -1113599.75380953,-584017.84081489 -1113598.21000222,-583886.102086233 -1113585.22302726,-583810.916171479  
 -1113576.31949115,-583706.389561256 -1113577.33708416,-583674.64291246 -1113584.7947385,-583608.487196515  
 -1113618.64561445,-583484.145847593 -1113700.84751083,-583462.542527864 -1113724.90688978,-583421.611814041  
 -1113792.60280782,-583384.134372743 -1113841.47259809,-583329.618618633 -1113891.37658067,-583268.137566942



-1113917.92622661,-583203.925530483 -1113955.45252893,-583178.61024062 -1113968.44161712,-583146.822647638  
-1113979.20378555,-583063.432500259 -1114004.97056235,-582968.625917575 -1114037.00105979,-582911.539351161  
-1114057.25050367,-582810.909765088 -1114089.50818394,-582789.433104581 -1114096.4527158,-582739.592970872  
-1114126.22928746,-582686.528744392 -1114158.67958187,-582658.126167792 -1114168.30218233,-582656.430477902  
-1114148.66225918,-582680.981442636 -1114143.14062212,-582726.836751326 -1114114.37069724,-582787.941008801  
-1114078.73448473,-582865.713431434 -1114051.43132105,-582953.31214913 -1114023.08310633,-583036.195057266  
-1113996.20609905,-583179.166226581 -1113951.67182643,-583242.081981095 -1113916.61536288,-583287.389484717  
-1113893.728456,-583323.138226084 -1113878.07527456,-583377.531318909 -1113827.01865676,-583401.809689734  
-1113798.78877194,-583447.583966321 -1113725.33172354,-583472.497971241 -1113693.92542719,-583541.80821072  
-1113645.75080666,-583608.250607859 -1113601.76655177,-583672.707233729 -1113573.92550708,-583699.686677928  
-1113565.61492656,-583812.670057515 -1113563.50326342,-583973.285674705 -1113582.35625894,-584044.329195777  
-1113585.28660228,-584110.78642685 -1113585.40114281,-584276.248774817 -1113567.39465987,-584419.845141779  
-1113548.99198162,-584486.485832792 -1113528.87461602,-584543.879358 -1113500.60931925,-584624.175226454  
-1113434.92843072,-584691.317827952 -1113381.14081352,-584778.193306928 -1113316.89444542,-584813.898493796  
-1113295.40725271,-584843.584754173 -1113288.74533255,-584936.646316735 -1113295.33949416,-585047.568108518  
-1113303.13640135,-585076.737745812 -1113297.1111711,-585129.981779419 -1113281.13473099,-585219.396253406  
-1113253.52747275,-585230.041653607 -1113251.03179025)))