

PF 301.4

[illegible]

— STÁVAJÍCÍ TERÉN, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, 2021
— STÁVAJÍCÍ TERÉN, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, 2015
== NAVRŽENÉ ÚPRAVY A KONSTRUKCE
== KONSTRUKCE V RÁMCI SO 102

POZNÁMKA:
ŘEZ NAVRHOVANOU KONSTRUKCÍ KOMUNIKACE SO 102
NENÍ VEDEN KOLMO NA OSU KOMUNIKACE, NÝBRŽ V
ROVINĚ ŘEZU SO 301.
KONSTRUKCE SO 102 JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ,
PRO REALIZACI SO 102 MUSÍ BÝT POUŽITA PD SO 102.

GOLIK VH

Golík VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz		
Objednatel: Pardubický kraj	Stupeň dokumentace: DPS	Datum / č. zakázky: 04/2021 / s21_02
Vedoucí projektant: Ing. Pavel Golík	Odpovědný projektant: Ing. Lukáš Sýkora	Vypracoval: Ing. Lukáš Sýkora
Akce: Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí SO 301 Protieroz. opatř. na Tiché Orlici, km 24,636–24,744		Souprava č.:
Příloha: D01_3.2.4 Příčný řez 301.4 – km 24,703 siln. II/315		Meřítko: 1:50