

Vysvětlení zadávací dokumentace

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebkycz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 16.02.2022 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 24.2. 2022

Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu dne 21.2.2022 ve 12:48 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „Dobrý den, prosím o upřesnění jak postupovat u ocenění přesně specifikovaných položek. V projektové dokumentaci se nachází soubor - D.1.1.10 Technické standardy - má se ocenění řídit tímto přesně specifikovaným požadavkem? Např. Obklad keramický je uveden přesný rozměr 600x1200. V rozpočtu je montážní položka č.262 u které je uveden popis "přes 200x200", ale pokud se podívám na číslo položky v RTS tak to je rozměr "přes 330x600". - Můžeme tedy ocenit položku č.262 jako montáž obkladu např. 250x250mm - který pak následně vybere investor dle našeho vzorku? nebo musíme ocenit 600x1200 dle projektové dokumentace, děkuji.

262	781210151R00	Obkládání stěn z obkladaček pórovinných do tmele velikosti přes 200 x 200 mm	m2	257,80950
267	597813491.A	Obklady vnitřní dle výběru investora	m2	309,37140

“

Odpověď: Rozměr obkladu je stanoven v projektové dokumentaci D.1.1.10 Technické standardy, tedy 600x1200 mm. Výběr a ocenění obkladu včetně montáže bude v souladu s tímto rozměrem.

Zadavatel pak dále z vlastní iniciativy aktualizuje popis výplní otvorů. Do specifikace výplní otvorů (D.1.1.7 výpis výplní otvorů) byl u vybraných výplní doplněn požadavek na dodání včetně magnetických kontaktů dle D.1.4.4 silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace.

Zadavatel pak dále z vlastní iniciativy opravuje schéma požární bezpečnostního řešení. Bylo opraveno schéma požární bezpečnostního řešení D.1.3.2. Technologie FVE tvoří samostatný požární úsek.

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 21.02.2022 v 15:51:33 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „Dobrý den, obrácíme se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

1) V objektu D.1.1 SO 01 Novostavba domu a v rozpočtu D 1.1 Architektonicko-stavební řešení je dle našeho názoru navíc položka č. 36 - 28350149R - lišta připojovací; okenní a dveřní; materiál PVC, s těsnicím páskem; tl. 6,00 mm; l = 2 400 mm; samolepicí. Tento

materiál je součástí položky č. 34 - 622473187RT2 Příplatek za okenní zateplovací lištu včetně dodávky. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

2) V objektu D.1.1 SO 01 Novostavba domu a v rozpočtu D 1.1 Architektonicko-stavební řešení dle našeho názoru chybí materiál k položce č. 158 - 713134211R00 - Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, bez dodávky fólie. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

3) V objektu D.1.1 SO 01 Novostavba domu a v rozpočtu D 1.1 Architektonicko-stavební řešení v oddíle 784 Malby dle našeho názoru chybí položky na oprášení/ometení podkladu a na olepování vnitřních ploch. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

4) V objektu D 1.1. SO 01 Novostavba domu a v rozpočtu D 1.3 Oplocení je dle našeho názoru uvedeno chybné množství v počtu 36 kusů u položky č. 6 - 338171123R00 - Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, do předem vrtaných šachet. Správný celkový počet by měl být dle našeho názoru $36+9+16 = 61$ kus. Tedy součet položek č. 7, 8 a 9. Žádáme o úpravu výkazu výměr.“

Odpověď:

ad 1) Na základě dotazu č. 1. byla změněna položka č. 34 v objektu D.1.1 SO 01 Novostavba domu. Položka č. 34 nyní obsahuje pouze montáž lišty, materiál je uveden v položce č. 36.

ad 2) Na základě dotazu č. 2 byl změněn název položky č. 158 v objektu D.1.1 SO 01 Novostavba domu. Položka č. 158 nyní obsahuje montáž větrotěsné paropropustné folie, materiál k této položce je uveden v položce č. 174.

ad 3) Na základě dotazu č. 3 byly přidány do objektu D.1.1 SO 01 Novostavba domu položky č. 272 pro oprášení/ometení podkladu a 273 pro olepování vnitřních ploch.

ad 4) Počet sloupků včetně jejich osazování do předem vrtaných šachet je 36 viz položky č 6 a č.7 v objektu D1.3 Oplocení. Dle detailu D.1.1.11 det. 29 mají být vzpěry kotveny do podhrabové desky. Materiál pro vzpěry je uveden v položce č. 8 (9 ks), položka č. 9 byla změněna na montáž vzpěr včetně kotevního materiálu, počet ks 9.

Zadavatel pak dále z vlastní iniciativy upravuje zásuvky. Do výkresu půdorysu D.1.4.4.2 byly doplněny 2 ks zásuvek. Na základě této změny došlo k úpravě výkazu výměr položky č. 53 a 69 (materiál) a č. 54 a 70 (montáž) v objektu D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika.

Zadavatel pak dále z vlastní iniciativy upravuje osvětlení. Do výkresu půdorysu D.1.4.4.2 a do koordinačního výkresu podhledu D.1.1.14 byla přidána svítidla do pokojů, celkem doplněno 6 ks svítidel. Na základě této změny došlo k úpravě výkazu výměr položky č. 93 (materiál) a č. 96 (montáž a zapojení) v objektu D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika M6510 Svítidla. Dále byl upraven počet svítidel ve výpisu D.1.1.7 Výpis zámečnických a ostatních výrobků a upraven popis svítidel v D.1.1.10 Technické standardy.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 8.3. 2022 v 10:00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje