

## Vysvětlení zadávací dokumentace

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

<b>Zadavatel</b>	<b>Pardubický kraj</b>
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	<a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>
<b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b>	<b>Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář</b> <b><a href="mailto:advokat@hebký.cz">advokat@hebký.cz</a></b>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>SPŠ stavební Pardubice – rekonstrukce domova mládeže DM 4</b>
<b>Druh zakázky / řízení:</b>	<b>stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní</b>
<b>Zahájení řízení:</b>	<b>dne 23.03.2022 uveřejněním na profilu zadavatele</b>

V Mostě, dne 1.4. 2022

### 1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 29.03.2022 v 06:41:44 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

**Dotaz:** „ve slepém výkazu výměr nesouhlasí počty zárubní s počty zárubní uvedenými ve výpisu Zámečnických výrobků, jsou uvedeny špatné rozměry zárubní, zárubně k dvojkrídlovým dveřím chybí ve slepém výkazu výměr úplně. V položce č.24 ve Stavební části se uvádí "Z3, Z4" 3+3, zatímco výpis Zámečnických výrobků uvádí 35+4. Zárubně "Z5, Z6" ve slepém výkazu 3+4, ve výpisu 6+6. Ve specifikaci k této položce je chyba v rozměru, všechny mají být, podle výpisu zámečnických výrobků, v rozměru šířky 800mm. Totéž položka č.27, ve výkazu výměr uvádí "Z1, Z2" 28+16, výpis výrobků uvádí 5+1. Položka č.28 uvádí špatný rozměr šířky zárubně - 800mm. Dle výpisu - 1450mm. Položka č.29 uvádí také uvádí chybný rozměr šířky zárubně - 600mm. Dle výpisu je to 700mm. Stejně tak počty kusů, slepý výpis výměr - 42+9, výpis zámečnických výrobků uvádí 6+7 ks. Ve slepém výkazu výměr zcela chybí prvky Z9, Z10 a Z11, v počtech 4+2+56 ks.

Položky 97 a 102, jednou se montují obyčejné, podruhé protipožární dvoukrídlové dveře. Podle výpisu dřevěných výrobků jsou všechny dvoukrídlové dveře protipožární.

Položky 98 a 103 uvádí povrch HPL, výpis uvádí povrch lakovaný.

Všechny montážní položky uvádí prvky D1 - D8, chybí tedy výrobky D9 - D11. Jde o celkový nesoulad v počtech, rozměrech, površích a protipožárních vlastnostech.

Ve výpisu truhlářských výrobků je uvedena položka T1, ale ve slepém výkazu výměr není obsažena, je tam pouze položka č.110 - demontáž kuchyňských linek.

Prosím o upřesnění těchto nesrovnalostí.“

**Odpověď:** Zadavatel provedl úpravu soupisu prací – zadání a aktualizoval výkresovou část dokumentace pro provedení stavby, které současně přikládá.

### 2) Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu dne 29.03.2022 v 7:22 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

**Dotaz:** „V pol. č. 34 zadavatel požaduje vystěhování nábytku. Je možné popsat cca rozsah vystěhování? V záložce ostatní náklady zhotovitel požaduje v pol. č 5-6 kontrolu elektrických rozvodů. Je možné položky více upřesnit?“

**Odpověď:** Stěhování nábytku - vždy jedno patro vyklidit a nastěhovat nově patro rekonstruované - celkem 2x4 podlaží. Plocha podlaží cca 420 m2. Přízemí se bude rekonstruovat jako poslední. Budou tam vždy žáci z jednotlivých pater. Žáci, kteří se tam kapacitně nevejdou, budou ve zbývajících nerekonstruovaných patrech. Jedná se o stěhování pouze 30-35ks postelí, nočních stolků a psacích stolů. Jedná se vždy o výchozí revizi elektro, viz poznámka k položce v zadání.

5	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výchozí revize		
6	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	2,000
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výchozí revize		

**3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 29.03.2022 v 17:47:20 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.**

**Dotaz:** „v dokumentaci uvádíte protipožární zárubně pro příčky tl. 60 mm. Takové se ovšem nevyrábí, nejmenší tloušťka příček protipožárních zárubní je 100 mm. Prosím o vyjádření.“

**Odpověď:** Řešená místa byla nahrazena příčkami tl. 100mm s požárními zárubněmi, aktualizováno v současně uveřejněném soupise prací - zadání a přiložené výkresové části dokumentace.

**4) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 31.03.2022 v 09:44:58 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.**

**Dotaz:** „Dobrý den, ve Výpisu dveří a oken se u prvku D12 uvádí protipožární odolnost. Takové výsuvné okno se nevyrábí, ani dřevěné, ani hliníkové. V případě, že o takovém víte, uveďte prosím konkrétní výrobek. Toto okno není obsaženo ve slepém výkazu výměr.“

**Odpověď:** Zadavatel upravit výpis D23 VÝPIS DVEŘÍ A OKEN a soupis prací - zadání, viz příloha.

Zadavatel současně uveřejňuje tyto přílohy:

220331\_SPŠ stavební Pardubice - rekonstrukce domova mládeže DM4 [zadání]

01 PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE

02 PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE

03 PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE

04 PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE

10 PŮDORYS 1.NP - NAVRŽENÝ STAV

11 PŮDORYS 2.NP - NAVRŽENÝ STAV

12 PŮDORYS 3.NP - NAVRŽENÝ STAV

13 PŮDORYS 4.NP - NAVRŽENÝ STAV

23 VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

24 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 14.4. 2022 v 09.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje