

POPIS:

- A


ÚPRAVA PLOCHÝ FASÁDY
- STÁVAJÍCÍ BRIZOLITOVOU OMÍTKOU OMÝT TLAKOVOU VODOU. PORUŠENOU OMÍTKOU OTLOUT Z 20% CELKOVÉ PLOCHY FASÁDY A NÁSLEDNĚ DOPLNIT NOVOU VC OMÍTKOU. TRHLINÝ FASÁDY VYŠKRÁBAT. OČISTIT A VYPLNIT VC OMÍTKOU. POTÉ TRHLINÝ PŘEKRYT PÁSEM SKLENĚNÉ SÍŤOVINY VTLAČENÉ DO LEPIČÍ STĚRKOVÉ HMOTY. CELKOVÁ DÉLKA TRHLIN NA JIŽNÍ FASÁDĚ JE 33 m².
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- LEPIČI A STĚRKOVÁ HMOTA S CELOPLOŠNOU VÝZTUŽNOU SKLENĚNOU SÍŤOVINOU
- UNIVERSÁLNÍ PROBARVENÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- DEKORATIVNÍ TENKOVRSŤVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA NA SILIKONOVÉ BÁZI S VELIKOSTÍ ZRNA DO 1,5 mm
- B

ÚPRAVA SOKLU
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ FASÁDNÍ OBKLAD OTLOUT VČ. PODKLADNÍ LEPIČÍ HMOTY
- VYROVNÁNÍ PODKLADU VC OMÍTKOU
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- LEPIČI A STĚRKOVÁ HMOTA S CELOPLOŠNOU VÝZTUŽNOU SKLENĚNOU SÍŤOVINOU
- UNIVERSÁLNÍ PROBARVENÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR URČENÝ POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY
- VODOODPUDIVÁ, MECHANICKY ODOLNÁ, PROBARVENÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA
- C


ÚPRAVA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
- OCELOVOU KONSTRUKCI LOKÁLNĚ ZBAVIT PORUŠENÉHO STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU A RZI, PОВRCH OČISTIT A ODMASTIT
- PROTIKOROZNÍ NÁTĚR (1x ZÁKLADNÍ A 2x KRYCÍ)
- D

ÚPRAVA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- OCELOVÝ PLECH LOKÁLNĚ ZBAVIT PORUŠENÉHO STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU A RZI, PОВRCH OČISTIT A ODMASTIT
- PROTIKOROZNÍ NÁTĚR (1x ZÁKLADNÍ A 2x KRYCÍ)
- E

ÚPRAVA TRUHLAŘSKÝCH PRVKŮ
- DŘEVĚNOU KONSTRUKCI ZBAVIT STARÝCH NÁTĚRŮ, PОВRCH OČISTIT A ODMASTIT
- OCHRANNÝ NÁTĚR (1x ZÁKLADNÍ A 2x KRYCÍ)



0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

stavba	 Inženýring a Investing	vypracoval	Ing. J. Mrkvíčka, Ing. V. Hromek	zak. č.	
		ověřil	Ing. J. Mrkvíčka	stupeň	DPS
		stavbník	Pardubický kraj	datum	09.2014
obsah	REKONSTRUKCE FASÁDY SPORTOVNÍ HALY Sportovní gymnázium Pardubice, Dašická 268, Pardubice - Bílé Předměstí, k.ú. Pardubice, p.č. st. 10109		formát	4A4	
			měřítko	1:100	
POHLED JIŽNÍ		č. výkresu		6.	