



D.1.1 Architektonicko stavební řešení

- D.1.1.1 Technická zpráva
- D.1.1.2 Stávající stav 1.NP
- D.1.1.3 Stávající stav 2.NP
- D.1.1.4 Stávající stav 3.NP
- D.1.1.5 Stávající stav 4.NP
- D.1.1.6 Stávající stav řez AA
- D.1.1.7 Stávající stav řez BB
- D.1.1.8 Stávající stav pohledy jižní a východní
- D.1.1.9 Neobsazeno
- D.1.1.10 Nový stav 1.NP
- D.1.1.11 Nový stav 2.NP
- D.1.1.12 Nový stav 3.NP
- D.1.1.13 Nový stav 4.NP
- D.1.1.14 Nový stav řez BB
- D.1.1.15 Pohledy nové
- D.1.1.16 Výpis výrobků

Vypracoval:	Hlavní inženýr projektu:	 Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz	
Dan Zvára, DiS.	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
Místo stavby: T.G.Masaryka 47/20, Svitavy 56802			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice 53002			
Akce: Gymnázium Svitavy - úpravy objektu po OA		Formát:	Paré:
Objekt:		Datum: 01/2020	
		Stupeň: DUR+DSP	
		Zakáz. č.: 191101	
		Měřítko:	
Výkres:		Č.v.	
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		D.1.1	

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

- D.1.1.1 Technická zpráva
- D.1.1.2 Stávající stav 1.NP
- D.1.1.3 Stávající stav 2.NP
- D.1.1.4 Stávající stav 3.NP
- D.1.1.5 Stávající stav 4.NP
- D.1.1.6 Stávající stav řez AA
- D.1.1.7 Stávající stav řez BB
- D.1.1.8 Stávající stav pohledy jižní a východní
- D.1.1.9 Neobsazeno
- D.1.1.10 Nový stav 1.NP
- D.1.1.11 Nový stav 2.NP
- D.1.1.12 Nový stav 3.NP
- D.1.1.13 Nový stav 4.NP
- D.1.1.14 Nový stav řez BB
- D.1.1.15 Pohledy nové
- D.1.1.16 Výpis výrobků

Vypracoval:	Hlavní inženýr projektu:	 Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz	
Dan Zvára, DiS.	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
Místo stavby: T.G.Masaryka 47/20, Svitavy 56802			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice 53002			
Akce: Gymnázium Svitavy - úpravy objektu po OA		Formát:	Paré:
Objekt:		Datum: 01/2020	
		Stupeň: DUR+DSP	
		Zakáz. č.: 191101	
		Měřítko:	
Výkres:		Č.v.	
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		D.1.1	