


POZNÁMKA: Nejprve se odstraní veškerá vypouklá místa a místa poškozená korozí až na nosný podklad a betonové plochy se řádně očistí od nečistot, mastnoty, prachu, rzi, starých slabě lpících nátěrů... Okolo částečně obnažené výztuže odstranit min. 10 mm betonu, v podélném směru výztuže min. 20 mm betonu až do nekarbonitizovaného betonu, obnaženou výztuž opískovat do stříbrna.

Projektant:	Vypracoval:	<div></div> <div><b>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</b></div> <div><b>ING. KAREL VRBICKÝ</b> Masarykovo nám. 24 534 01 Holice v Č. tel. 466923008</div>	
Ing. Karel Vrbický	Lenka Benešová		
Akce:	Realizace úspor energie – Střední průmyslová škola chemická Pardubice – Polabiny		
Výkres:	<b>Sanace betonu a výztuže – bez omítky</b>		
Investor:	Pardubický kraj Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice		<div>Datum: 03/2013</div> <div>Č.výkresu: <b>2.D.10.2</b></div>
		Zakázka:	
		Měřítko:	1 : 1