



LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

Tabulka místností 2.NP

OZN.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	
				STĚNY	STROP
2.01	Schodiště	16,03	dlažba keramická	omítka vápenocementová	omítka vápenocementová
2.02	Chodba	12,27	lino	omítka vápenocementová	omítka vápenocementová
2.03	Učebna 1	25,89	lino	omítka vápenocementová	omítka vápenocementová
2.04	Učebna 2	36,24	lino	omítka vápenocementová	omítka vápenocementová
2.05	Učebna 3	29,98	lino	omítka vápenocementová	omítka vápenocementová
2.06	Herna	27,87	lino	omítka vápenocementová	omítka vápenocementová
2.07	Denní místnost	33,84	lino	omítka vápenocementová	omítka vápenocementová
2.08	Chodba	7,28	lino	omítka vápenocementová	omítka vápenocementová
2.09	Technická místnost	7,86	dlažba keramická	omítka vápenocementová	omítka vápenocementová
2.10	Šatna	15,01	lino	omítka vápenocementová	omítka vápenocementová
2.11	Předsíň WC	4,34	dlažba keramická	obklad	omítka vápenocementová
2.12	WC	1,58	dlažba keramická	obklad	omítka vápenocementová
2.13	Předsíň WC	1,73	dlažba keramická	obklad	omítka vápenocementová
2.14	WC	1,63	dlažba keramická	obklad	omítka vápenocementová
Celková plocha:		221,53			



+/- 0,000 = 000,000 m n.m.

Vypracoval:	Zkontroloval:	Ing. Jaroslav DVOŘÁK	
Projektant	Zkontroloval		
Místo stavby: Milady Horákové 493/50, 568 02 Svitavy		U Dolního rybníka 340, 568 02 Svitavy	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice		IČO: 866 81 087	
Akce:		+420 775 124 685 ; dvorak@sinc.cz	
Stavební úpravy systému vytápění a rekonstrukce sociálního zázemí budovy - Speciální ZŠ a SŠ Svitavy - Milady Horákové 493/50		Formát: 6 A4	Paré:
		Datum: 11/2023	
		Stupeň: DSJ	
		Zakáz. č.: 230602	
Objekt:		Měřítko: Jak je ukázáno	Č.v.
Výkres			
Půdorys 2.NP - bourací práce			D.1.1.4