

Vysvětlení zadávací dokumentace 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	SŠ gastronomická a technická Žamberk – rekonstrukce a vybavení odborných učeben
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 26.9.2024 odesláním oznámení do VVZ

v Mostě, dne 25.10. 2024

Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu dne 18.10.2024 ve 13:57 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

- „1) V předloženém soupisu prací je p.č. 18 – Poplatek za uložení stavebního odpadu (zeminy) v množství 54,854t. Dle našeho názoru toto množství neodpovídá skutečnosti, protože na skládku se odváží 63,086m3 vytěžené zeminy. Žádáme o úpravu případně vysvětlení uvedeného výpočtu.
- 2) V soupise prací je celkové množství sutí, které se musí odvést na skládku 1 353,981t, položky týkající se poplatku jsou v součtu 1 377,326t. Žádáme o úpravu soupisu prací tak, aby odvozy korespondovaly s položkami poplatku.
- 3) P.č. 218 – Přezolování střechy nelze bez bližšího popisu resp. rozpoložkování korektně ocenit. Žádáme o bližší popis resp. rozpoložkování na jednotlivé činnosti tak, aby bylo zřejmé, které práce se budou muset provádět.
- 4) V PD je požadavek na výměnu některých jednotlivých křidel oken v rámci celého pásu (např. FO3.01, FO3.02, FO3.03). Tento požadavek není technický možný, navíc se u pozice ozn. FO3.01 jedná o výměnu stávajícího okna za hliníkové okno s požární odolností. Pokud je požadavek na požární odolnost tohoto okna, musí tento požadavek splňovat celý výrobek nikoli pouze jedná část.
- 5) V PD jsou okna ozn. O1.03+O1.05+O1.06 resp. O1.04+O1.07+O1.08 spojená a tvoří rohové okno s parapetem (prosklení kanceláře) a na tyto okna navazují dveře do ocelové zárubně ozn. D1.30 resp. D1.31. Žádáme o detail napojení zárubně a plastového rámu okna, tak jak je to nakresleno v PD.
- 6) V předloženém soupisu prací je 2x uvedena předokenní roleta do podávacího okna. Poprvé je uvedena v objektu D.1.1. p.č. 257 a poté znovu v objektu D.1.4.6a p.č. 3 a 8. Žádáme o úpravu soupisu prací.
- 7) K položkám č. 455 – Dlažba z terasu oprava a 474 – Dlažby z kamene oprava žádáme o bližší popis a fotodokumentaci těchto povrchů, aby šlo řádně ocenit.
- 8) V předloženém soupisu prací jsou uvedené stěrkové izolace pod dlažby a obklady v plné ploše dlažeb a obkladů. PD tento požadavek neuvádí. Žádáme o prověření zda opravdu bude nutné v případě realizace provádět stěrkové izolace v plné ploše dlažeb a obkladů.“

Odpověď ad:

- 1) Byl upraven výkaz výměr (položka č. 18).
- 2) Byl upraven výkaz výměr (položka č. 205).
- 3) Do rozpočtu byl doplněn podrobný popis oprav (zrušená položka č. 218 a nahrazena položkami č. 531 - 541).
- 4) Po konzultaci s projektantem PBR není potřeba okno FO3.01 mít s požární odolností, tento požadavek byl zrušen, okno tedy bude plastové, nikoli hliníkové (položka č. 240). Okno FO3.01, FO3.02 a FO3.03 je možné z technického hlediska provést. Toto bylo konzultováno s několika firmami vč. dodavatele řešených oken. Podmínkou je použit stejný profil, jako je aktuálně na řešeném okně, což je profil Schüco Corona CT 70. Vzhledem k tomu, že byla v roce 2022 z důvodu pojistné události komplet opravena fasáda vč. řešených oken, bylo by vhodné ponechat v co největší míře stávající okna.
- 5) Okno O1.03 - O1.08 bylo upraveno na hliníkové (položky č. 245 - 250) vč. dveří D1.30 a D1.31, které budou mít hliníkový rám (položky č. 378 a 379). Půjde tedy o systémové řešení konkrétního výrobce.
- 6) Rolety byly odstraněny z části D.1.1 (položka č. 257).
- 7) Podrobný popis je uveřejněn současně s tímto vysvětlením.

8) Stěrková izolace dlažby byla zredukována na vlhké provozy - v plné ploše (WC, sprchy, úklid, výdejna, gastro učebna), obklady zůstanou zachovány v plné ploše. Byly tedy upraveny položky č. 470 a 501.

Zadavatel současně uveřejňuje opravený celý výkaz výměr.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení, resp. úpravu a dále s ohledem na prodlení s odpovědí o 2 pracovní dny, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 7.11. 2024 v 10,00 hod.

Pardubický kraj
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát