





Legenda:

-  Rozsah zóny sanace (výška bude upřesněna při realizaci po odstranění omítek a způsobu odsolení vč. snížení vlhkosti zdiva)
-  Doporučený rozsah pro odsolení povrchů pomocí příkladání buničiny (ve třech cyklech)
-  Oddílování (odseparování) pískovcových soklů obvodové průčelní fasády od přílehlých konstrukčních vrstev zpevněných ploch (hloubka cca 30 - 40 cm)

<div>PRINS IZOLACE A SANACE ZDIVA</div>			<div>Čechova 19 750 02 Přerov Tel./fax: 581 201 454</div>		
Hl. inženýr projektu Ing. Josef Kolář		Zodp. projektant Ing. Josef Kolář	Kreslil Libor Wolfan		
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Gen. projektant: INRECO, s.r.o., Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové					
Okres: Ústí nad Orlicí		Místo: nám. J. M. Marků 113, Lanškroun			
Akce:		SANACE VLNKÉHO ZDIVA GYMNAZIA LANŠKROUN			
Obsah:		POHLED - JIHOVÝCHODNÍ FASÁDA - ZÓNA SANACE			
		Měřítko: 1:100		Z.č.: 24945 Výkr.č.: 3	