

### POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVÁ SOUSTAVA BUDE ZASAŽENA REKONSTRUKCÍ STŘECHY A MUSÍ BÝT DEMONTOVÁNA. PO MONTÁŽI NOVE STŘESNÍ KRYTINY BUDE PROVEDENA JIMACÍ SOUSTAVA DLE PUVODNÍHO ŘEŠENÍ. JE-LIKOŽ SE NEJEDNÁ O PROVEDENÍ NOVE JIMACÍ SOUSTAVY, ALE POUZE O JEJÍ DEMONTÁŽ A ZPĚTNOU MONTÁŽ V PUVODNÍM POZAHU. MUSÍ PROVEDENÍ TĚTO SOUSTAVY ODPovídAT PUVODNĚ PLATNÉ NORMĚ ČSN 34 1390. A TO VČETNĚ POŽADAVKŮ NA POLOHU JIMACÍ SOUSTAVY A UMÍSTĚNÍ, POČET A PROVEDENÍ SVODŮ.

NA STÁVAJÍCÍ JIMACÍ SOUSTAVU BYLA PROVEDENA PERIODICKÁ REVIZE DNE 30.10.2020, KTERÁ KONSTATOVALA, ŽE SYSTÉM PROVEDENÍ OCHRANY ODPOVÍDÁ NORMĚ ČSN 34 1390.

CHARAKTER VYUŽITÍ STAVBY ZŮSTÁVA STEJNÝ.

### POŽÁRNÍ HLEDISKO:

PŮVODNÍ KRYTINA BYL A PROVEDENA ZE SENZITIVNÍCH PANELŮ DART. STÁVAJÍCÍ NEVYHOVUJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY DART BUDE DEMONTOVÁNA VČ. STŘESNÍHO PLASTE A PLASTOVÝCH SVĚTLÍKŮ. TRIDA REAKCE STAVEBNÍCH VÝROBKŮ NA OHŇ, NEBO DRUH KONSTRUKCI NENÍ OPROTÍ PUVODNÍMU STAVU ZHOŘŠEN POŽADOVÁNÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ JSOU V SOULADU S POŽADAVKY ČSN 73 0802.

PODROBNĚJŠÍ POPIS STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ: PŘŘ STAVBY

### POPIS PRACÍ:


STÁVAJÍCÍ JIMACÍ VODIČ SE ZDEMONTUJE. PO OPRAVĚ STŘEŠNÍHO PLASTE BUDE PROVEDENA NOVÁ JIMACÍ SOUSTAVA DLE PUVODNÍHO PROVEDENÍ. PODPĚRA JIMACÍHO VEDENÍ: PV 21 - NALEPOVACÍ VZDÁLENOST PODPĚR: cca 1m JIMACÍ VEDENÍ: AIMGSI 8 KRYTINA: FOLIE PVC S KLASIFIKACÍ Broot 3 PANELY KINGS PAN


NUTNÁ KONZULTACE S DODAVATELEM KRYTINY O VÍDORNOSTI MONTÁŽE NALEPOVACÍCH PODPĚR

### LEGENDA:

- SS HROMOSVODOVÁ SVORKA SPOJOVACÍ TYPU SS nerez
- SK HROMOSVODOVÁ SVORKA KŘÍŽOVÁ TYPU SK nerez
- PV21 PODPĚRA VEDENÍ PLAST S BET. KOSTKOU S PRODLOUŽENÍM PRO HORNÍ KRYTINU VČ. POLOŽKY
- PV 01 PODPĚRA VEDENÍ DO ZDIVA
- OU OCHRANÝ UHELNÍK dl. 1,7m nerez
- SZ SVORKA ZKŮŠEBNÍ nerez
- PJ POMOCNÝ JIMAC. dl. 50cm

0,000 ± STAV. PODLAHA PŘÍZEMÍ



<div><p>optional Ihazování a Ihazování</p></div>	výpracoval	J. Novotný	zak. č.		
	ověřil	Ing. V. Hronek	služebn.	DSP-DRS	
	stavebník	Pardubický kraj	datum	09.2024	
	SPŠ CHRUDIM - REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY II			formát	6A4
stavba SPŠ Chrudim, Školní ulice Slany závod, Čáslavská, Chrudim K.ú. Chrudim, p.p.č. st. 985/12				měřítko	1:100
				část	D.1.22.
				č. výkresu	3.
obsah	OCHRANA PŘED BLESEM				