



Poznámka:

Nosník točny je kompletní:

- provést výměnu krajních zkorodovaných plechů poz. 9,
- deformace profilů L80x8 vnitřních výztuh (cca 3 ks).

[illegible]