


Situace odstupových vzdáleností M 1:250

Vzhledem k ustanovení v ČSN 73 0802 čl.10.4.7 není nutno stanovovat odstupovou vzdálenost pro padající části hořlavých konstrukcí (sklon střechy 45°). Stanovena je pouze odstupová vzdálenost ploch požárně otevířených, vypočtená vzdálenost je vyznačena ve výkresové části PBR.

Požárně nebezpečný prostor objektu **nezasahuje** do soukromých pozemků mimo pozemek investora. Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostranství (ulice, náměstí, park, prostor vodních ploch). Objekt se nenachází v PNP jiného stavebního objektu. Odstupová vzdálenost okolních sousedních objektů je v souladu s ČSN 73 0802.



VYPRACOVAL				ZODP. PROJEKTANT		VEDOUcí PROJEKTU		Projekční činnost v požární bezpečnosti staveb Ing. Monika Trojáková trojko@am@email.cz +420 605 574 628	
Ing. Monika Trojáková				Ing. Marek Holian, Dis.		Ing. Josef Pospíšil			
INVESTOR				Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svltavská 480/25, Ml. Třebová 571 01					
AKCE				Nemocnice – garáže u ředitelství					
ČÁST				Požárně bezpečnostní řešení					
VÝKRES				Situace odstupových vzdáleností					
Č. ZAKÁZKY		1256/2024		Č. VÝKR.		D.1.3b/100			
FORMÁT		A4		MĚŘÍTKO		1:250			
DATUM		06/2024		ÚČEL		DUR + DSP		ČÍSLO PŘÍK	