







VEDENÍ CHLADIVA – STÁVAJÍCÍ
VEDENÍ CHLADIVA – DOPLNĚNÉ NOVÉ
VEDENÍ CHLADIVA – ODSTRANĚNÉ
SERVISNÍ PROSTOR
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

VENKOVNÍ JEDNOTKA

POZNÁMKY:

- B BAREVNÁ MALBA STĚN – RAL DLE POŽADAVKU ZADAVATELE
- 1 V POROVNÁNÍ S PŮVODNĚ UMÍSTĚNOU HITACHI JEDNOTKOU DOJDE K POSUNUTÍ NOVÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY SMĚREM DOPRAVA. (PRO JEDNOTKY, KTERÉ NEJSOU UMÍSTĚNY NAD DVEŘMI, A JE MOŽNÉ ZMĚNIT UMÍSTĚNÍ SMĚREM DOPRAVA.)
- 2 VYBOURÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ CHLADIVA A NOVÉ DOPOJENÍ ZLEVA.
- 3 NAVAŘENÍ A PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ CHLADIVA.
- ? NENÍ ZNÁMO UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY.
- N NEFUNKČNÍ VNITŘNÍ JEDNOTKA.
- S NEFUNKČNÍ SVOD KONDENZÁTU – NUTNÉ DOPLNIT NOVÝ ROZVOD.
- D NENÍ INSTALOVANÁ KLIMATIZACE – BUDE DOPLNĚNA.
- K KABELOVÝ OVLADAČ.
- IR INFRA OVLADAČ.



OBJEDNATEL		SCHÉMA							
PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice									
ZHOTOVITEL									
		PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice Tel.: 466 530 221 e-mail: info@pppczech.cz HIP: ING. DAVID MUŽÍK		AUTORIZACE					
						</			