

POZNÁMKY


- 1 - 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY.
- 2 - STÁVAJÍCÍ PRVKY POŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ STAVBY A SÍRENA MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY.
- 3 - STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE ODSTRANĚN A NAHRAZEN NOVÝM V MĚDĚNÉM PŘÍKRYTÍ - VIZ PD ELEKTROINSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM.
- 4 - STÁVAJÍCÍ POLYKARBONÁTOVÁ STŘÍŠKA BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ DEMONTOVÁNA VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE A OČIŠTĚNA, PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNA.
- 5 - STŘEŠNÍ KRYTINA Z FE FALCOVANÉHO PLECHU NAD 1.NP BUDE KOMPLETNĚ VYMĚNĚNA ZA KRYTINU Z MĚDĚNÉHO PLECHU VČETNĚ PRKENNÉHO BEDNĚNÍ, DETAILY PROSTUPŮ BUDOU PROVEDENY DLE STÁVAJÍCÍCH.
- 6 - OPLECHOVÁNÍ Z FE PLECHU BUDE NAHRAZENO MĚDĚNÝM PLECHEM VE STEJNÉ RŠ, DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE STÁVAJÍCÍCH.
- 7 - VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU MECHANICKY OČIŠTĚNY A ODMAŠTĚNY A OPATŘENY KRYCÍM NÁTĚREM, STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ BUDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ - SHODNÉHO TVARU A MATERIÁLU S KOVÁNÍM OBJEKTU SO 01, ODSŤIN A TYP KOVÁNÍ SE BUDE VZOROVAT NA MÍSTĚ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- 8 - VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU MECHANICKY OČIŠTĚNY A ODMAŠTĚNY A OPATŘENY KRYCÍM NÁTĚREM, ODSŤIN SE BUDE VZOROVAT NA MÍSTĚ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- 9 - TRHLINY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ VĚTŠÍ NEŽ 5MM BUDOU VYČIŠTĚNY A VÝPLNĚNY SMĚSÍ PILIN, HOBLIN A PRYSKYŘICE.
- 10 - VÝPLNĚ Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK BUDOU SROVNÁNY, CHYBĚJÍCÍ VÝPLNĚ BUDOU DOPLNĚNY VÝPLNĚMI STEJNÉHO TVARU A PRŮŘEZU.
- 11 - NA POCHŮZÍ TERASE BUDOU POLOŽENY ODNÍMATELNÉ DŘEVĚNÉ ROŠTY Z MODŘÍNOVÝCH TERASOVÝCH PRKEN VROUBKOVANÝCH.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
401	ZIMNÍ LEHÁRNA	35,68	DŘEVĚNÝ ROŠT	PALUBKA	PALUBKA	
402	SCHODIŠTĚ	21,44	PALUBKA PODLAHOVÁ	PALUBKA	PALUBKA	
403	SLUNEČNÍ LÁZNĚ	104,25	DŘEVĚNÝ ROŠT			
404	PŘÍSTŘEŠEK	22,42	DŘEVĚNÝ ROŠT			
405	TERASA	5,11	DŘEVĚNÝ ROŠT			




LEGENDA

VIDITELNÉ POŠKOZENÉ PRVKY URČENÉ K VYMĚNĚ NEBO DOPLNĚNÍ



± 0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V 1.NP

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:		Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N Deferová - Molat	Horákov 207, 664 04 Mokrá tel. : +420 775 143 337 mail : archdef@mac.com	
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. M. Deferová		Projektant profese	
Zodp. projektant	Ing. arch. M. Deferová		Odborný léčebný ústav Jevíčko,	
Vypracoval	Ing. arch. M. Deferová		dřevěné lehárny pavilonů S a N Deferová - Molat	
Investor	Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-léčebna 508, 569 43 Jevíčko			
Stavba	Odborný léčebný ústav Jevíčko dřevěné lehárny pavilonů S a N		Stupeň	DPS
			Datum	01/2017
			Formát	10 A4
Objekt	SO 02 - Pavilon N		Zak. č.	1615
Část	D.1.1. Architektonicko stavební řešení		Měřítko	1:50
Název výkresu	PŮDORYS 4.NP		Č. výkresu	Revize
			112	00