










Situace stavby




STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ



- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | stávající dešťová kanalizace |
|  | stávající spádová kanalizace |
|  | stávající městská jednotná kanalizace |
|  | stávající elektroinžijníka |
|  | stávající plnivová přípojka |
|  | stávající vodotoční přípojka |
|  | stávající sdělovací kabel ČETIN a.s. |

PŘÍPOJKY NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- nová přípojka splaškové kanalizace
nový lapač tuku (max. 10l/s, 900 obědů)
2x poklop 600x900 s nosností 15t



ZPRACOVATEL :
Ing. Petr Šafář ml.
KONTROLOVAL :
Ing. Petr Šafář



OBJEDNATEL :
AKCE :
NÁZEV VÝKRESU :

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
GYMNÁZIUM SVITAVY - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ
Situace stavby

ČÍSLO VÝKRESU :
C.02

PROJEKT STAVBY

ÚČEL :	P D P S	DATUM :	3 / 2017	ZAK.ČÍSLO :	29-2016
MĚŘÍTKO :	1 : 250	FORMÁT :	6 x A4	ARCH.ČÍSLO :	1629

ŠAFÁŘ CZ s.r.o.
www.safar.cz.cz

Nová 205
Polička