




- 1 - 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NÍLÍ SOUČÁSTÍ STAVBY.
- 2 - STÁVAJÍCÍ PRVKY POŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ STAVBY A SÍŘENA MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY.
- 3 - STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE ODSTRANĚN A NAHRAZEN NOVÝM V MĚŘENÉM PROVEDENÍ - VIZ PD ELEKTROINSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM.
- 4 - STÁVAJÍCÍ POLYKARBONÁTOVÁ STŘÍŠKA BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ DEMONTOVÁNA VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE A OČIŠTĚNA, PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNA.
- 5 - STŘEŠNÍ KRYTINA Z FE FALCOVANÉHO PLECHU NAD 1.NP BUDE KOMPLETNĚ VYMĚNĚNA ZA KRYTINU Z MĚDĚNÉHO PLECHU VČETNĚ PRKENNÉHO BEDNĚNÍ, DETAILS PROSTUPŮ BUDOU PROVEDENY DLE STÁVAJÍCÍCH.
- 6 - OPLECHOVÁNÍ Z FE PLECHU BUDE NAHRAZENO MĚDĚNÝM PLECHEM VE STEJNĚ RŠ, DETAILS BUDOU PROVEDENY DLE STÁVAJÍCÍCH.
- 7 - VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU MECHANICKY OČIŠTĚNY A ODMAŠTĚNY A OPATŘENY KRYCÍM NÁTĚREM, STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ BUDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ. SHODNÉHO TVARU A MATERIÁLU S KOVÁNÍM OBJEKTU SO 01, ODSTÍN A TYP KOVÁNÍ SE BUDE VZOROVAT NA MÍSTĚ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- 8 - VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU MECHANICKY OČIŠTĚNY A ODMAŠTĚNY A OPATŘENY KRYCÍM NÁTĚREM, ODSTÍN SE BUDE VZOROVAT NA MÍSTĚ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- 9 - TRHLINY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ VĚTŠÍ NEŽ 5MM BUDOU VYČIŠTĚNY A VYPLNĚNY SMĚSÍ PILIN, HOBLIN A PRYSKYŘICE.
- 10 - VÝPLNĚ Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK BUDOU SROVNÁNY, CHYBEJÍCÍ VÝPLNĚ BUDOU DOPLNĚNY VÝPLNĚMI STEJNÉHO TVARU A PRŮŘEZU.
- 11 - NA POCHOZÍ TERASE BUDOU POLOŽENY ODNÍMATELNÉ DŘEVĚNÉ ROŠTY Z MODŘÍNOVÝCH TERASOVÝCH PRKŮN VROUBKOVANÝCH

- A - VÝPLŇ Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK S OZUBEM 100/25MM
- B - STŘEŠNÍ KRYTINA Z POLYKARBONÁTU NA OCELOVÉ KONSTRUKCI STŘÍŠKY
- C - STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU
- D - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Z MĚDĚNÉHO PLECHU
- E - DŘEVĚNÁ OKNA
- F - HLAVNÍ NOSNÝ SLOUP SKELETU 200/200MM
- G - POMOCNÝ NOSNÝ SLOUP 150/150MM
- H - HLAVNÍ VODOROVNÝ TRÁM SKELETU 180/230MM
- I - PŘÍČEL 150/120
- J - KRÍŽOVÉ ZAVĚTROVÁNÍ 120/60MM
- K - POMOCNÝ PARAPETNÍ SLOUPEK 100/100MM
- L - DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ

VIDITELNĚ POŠKOZENÉ PRVKY URČENÉ K VÝMĚNĚ NEBO DOPLNĚNÍ

± 0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V 1.NP				
Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:		Odborný léčebný ústav Jeviško, dřevěné lehnáry pavilonů S a N Deferová - Molat		Horákov 207, 664 04 Mokrá tel. : +420 775 143 337 mail : archdef@mac.com	
Hl. inženýr projektu	Ing.arch.M. Deferová			Projektant profese	
Zodp. projektant	Ing.arch.M. Deferová			Odborný léčebný ústav Jeviško, dřevěné lehnáry pavilonů S a N Deferová - Molat	
Vypracoval	Ing.arch.M. Deferová				
Investor	Odborný léčebný ústav Jeviško, TRN-léčebna 508, 569 43 Jeviško				
Stavba	Odborný léčebný ústav Jeviško dřevěné lehnáry pavilonů S a N			Stupeň	DPS
				Datum	01/2017
				Formát.	6 A4
Objekt	SO 02 - Pavilon N			Zak. č.	1615
Část	D.1.1. Architektonicko stavební řešení			Měřítko	1:100
Název výkresu	POHLED JIŽNÍ			Č. výkresu	Revize
				114	00